DOCUMENTO COMPLEMENTAR 01D

PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE BELO HORIZONTE

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA ATUAL DISTRITO NORDESTE

Introdução

Este relatório traz informações gerais sobre as avaliações dos espaços, instalações, sistemas e tecnologias médicas incorporadas nos Centros de Saúde do Distrito Nordeste.

Os resultados registrados a seguir descrevem, em termos gerais, a situação das unidades avaliadas.

Os dados foram coletados nos meses de setembro e outubro de 2010.

a. Localização Geográfica e quantidade de Centros de Saúde
   i. 21 Centros de Saúde



b. Índice de Vulnerabilidade



c. População atendida x Risco



REGIONAL	RISCO MUITO ELEVADO	RISCO ELEVADO	RISCO MÉDIO	RISCO BAIXO	TOTAL
NORDESTE	15.065	79.677	125.968	53.350	274.060

REF. CENSO POPULACIONAL IBGE - 2000

Índice

Centro de Saúde Capitão Eduardo 5
Centro de Saúde Conjunto Paulo Vl 15
Centro de Saúde Marivanda Baleeiro 25
Centro de Saúde Efigênia Murta Figueiredo (Conj. Ribeiro de Abreu) 36
Centro de Saúde Ribeiro de Abreu 46
Centro de Saúde Cidade Ozanan 56
Centro de Saúde Alcides Lins 66
Centro de Saúde São Paulo 76
Centro de Saúde São Gabriel 87
Centro de Saúde Olavo Albino 98
Centro de Saúde Nazaré 110
Centro de Saúde Dom Joaquim 121
Centro de Saúde São Marcos 131
Centro de Saúde Miriam Gorette 153
Centro de Saúde Goiânia 163
Centro de Saúde Jardim Vitória (Marcelo Pontal Gomes) 174
Centro de Saúde Vila Maria 185
Centro de Saúde Cachoeirinha 196
Centro de Saúde Padre Fernando de Mello 207
Centro de Saúde Gentil Gomes 217

Centro de Saúde Capitão Eduardo

1. *Informações preliminares*
   Distrito Sanitário: Nordeste
   Endereço: Rua Ângela Benaregis, 10 – Bairro Capitão Eduardo
   Telefone: 3277-7846 **Gerente**: Gláucia S. S. Ferreira

Perfil Assistencial

População Adscrita	**5.959**
N° de Profissionais	47
N° atual de ESF	02
Nº futuro de ESF	02
ESM atual	Não
Complementar ESM atual	Não
Nº atual de ESB	01
Nº ACE	03
Coordenação do NASF	Não
Academia da Cidade	Não
Acupuntura	Não

Características do Imóvel
Situação: ( ) Cedido ( ) Alugado (**X**) Próprio
Área: **1.075 m²**
N° de consultórios: **05**

- Avaliação Situacional das Tecnologias Clínicas



Para 12% dos itens avaliados é recomendada a **CONTINUIDADE**

Para 63% dos itens avaliados é recomendada a **REPOSIÇÃO**

Para 25% dos itens avaliados é recomendada a **INTERVENÇÃO TÉCNICA**

Este Centro de Saúde está localizado em terreno próprio da prefeitura.
Horário de funcionamento – Das 7h ás 18h
Data de inauguração – 1996.
O atendimento aos usuários é feito em um único bloco com desníveis vencidos através de escadas e plataforma elevatória.
Foi relatado que a unidade passou por reformas no ano de 2009, nesta reforma ocorreram adequações internas como pinturas, piso, novos vestiários, cozinha, reuniões e consultório um.

2. *Cobertura*

Na cobertura da unidade tem-se laje pré-moldada e telhas onduladas. As descargas das águas pluviais são conduzidas diretamente em caixas de passagem.
O estado de conservação desta cobertura é bom.

3. *Áreas externas e acessos*

Não existe cobertura no percurso entre o portão de acesso até a entrada da unidade.
O piso externo é em cimentado e o estado de conservação deste é bom, inclusive identificamos piso tátil.
O perímetro da unidade é fechado por muros nas laterais e na fachada, o estado de conservação é bom.
O acesso de pacientes e de suprimentos é feito pelo único portão que dá acesso à unidade, o que prejudica o fluxo.
Não existe acesso de veículos, inclusive ambulâncias, dentro do terreno da unidade. Com isso quando é necessário o transporte de pacientes para outras unidades faz-se necessário o transporte de maca do consultório até a rua.

4. *Instalações elétricas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações elétricas é feita pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.
Não ocorre falta de energia nesta unidade, não consta a utilização de gerador ou no-breaks, no caso de falta de energia o posto é 100% comprometido.
Os quadros elétricos são antigos, porém se encontram em bom estado de conservação, sugerimos a modernização dos mesmos.
Todos os plugues e tomadas devem ser trocados, para se adequar às exigências da NBR 14.136/2009 (padrão brasileiro).
A iluminação interna é feita por luminárias de sobrepor do tipo fluorescente as mesmas estão em bom estado de conservação.
A iluminação externa é feita através de arandelas e lâmpadas econômicas.

5. *Sistemas elétricos*

O rack (lógica) está localizado na gerência. Todos os atendimentos são registrados através de um prontuário eletrônico.
O sistema de telefonia conta apenas com duas linhas instaladas, uma na sala da gerência e outra na recepção. Não existem ramais para a comunicação interna.
O sistema de detecção e combate a incêndio (detectores de fumaça, sirenes de aviso, iluminação autônoma, hidrantes) é inexistente. A prevenção de combate a incêndios se dá através de extintores.

O sistema de alarme conta com detectores de presença instalados em todos os ambientes internos e a central está locada na sala da gerência. Observamos também luminárias de emergências instaladas internamente na unidade. A segurança durante o funcionamento da unidade é feita por um funcionário da guarda municipal.

6. *Instalações hidráulicas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações hidráulicas e limpeza dos reservatórios são feitas pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas quando solicitadas.

Não foi relatada falta de água.

Existe captação de águas pluviais na área externa e toda água é direcionada a caixas de captação.

7. *Louças, metais e acessórios*

As cubas e bancadas são novas, portanto estão em bom estado de conservação. O mesmo foi avaliado para as louças e metais, tudo em bom estado de conservação.

8. *GLP*

O abastecimento de GLP é feito através de dois botijões de gás. O botijão que alimenta o fogão encontra-se externamente armazenado de forma adequada dentro de um abrigo arejado.

9. Instalações de ar condicionado e exaustão

Não existe sistema de condicionamento de ar ou exaustão.

10. Instalações de gases medicinais

Não existe rede para os gases medicinais, sendo que o consumo de oxigênio é feito através de fluxômetros conectados diretamente aos cilindros, identificamos um grande e dois pequenos.
O fornecimento dos cilindros é feito pela empresa Oximil.

O ar comprimido é utilizado somente no consultório de odontologia. Este é gerado por um compressor "Schulz", que se encontra locado dentro de um abrigo sem isolamento acústico. O compressor não é isento de óleo.

11. Elevadores / plataformas

Apresenta uma plataforma elevatória "Montele", utilizada para vencer o pequeno desnível existente na unidade.

12. Estrutura e Fundação

A estrutura da unidade é em concreto armado com laje pré-moldada, não existem armaduras à mostra ou grandes flechas,
Visualmente não existem pontos de recalque da estrutura.

13. Pisos

Em todos os ambientes internos da unidade o acabamento é em Granilite exceto os rodapés que são de granito.

14. Paredes

Nas áreas secas as paredes são revestidas com pintura acrílica e constatamos bom estado de conservação.
Nas áreas molhadas as paredes são revestidas com cerâmica esmaltada e a conservação das peças é boa.



15. Teto

O teto da unidade é de laje revestida com pintura na cor branca não identificamos patologias visíveis, no geral o estado de conservação é bom.

16. Portas internas e externas

As portas internas são de madeira, com batentes também em madeira. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens são bons.

As portas externas são metálicas, com batentes também metálicos. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens são bons.

17. Janelas internas e externas

As janelas, internas e externas, são em ferro protegidas com pintura e todas possuem travas o estado de conservação na maioria é bom, porém, o ideal seriam acabamentos em alumínio.

18. Mobiliários

A unidade conta com mobiliário que está com sinais de desgaste ou deteriorado, tendo poucos itens em bom estado de conservação, constatado que grande parte dos itens sofreu reforma.

19. Equipamentos de odontologia

Encontrados dois consultórios completos (cadeira odontológica, cuspideira, equipo clínico, foco e mocho) com aproximadamente dez anos de uso e deteriorados. Um equipamento de jato de bicarbonato com três anos de uso e em bom estado de conservação, um fotopolimerizador com mais de oito anos de uso e deteriorado.

20. Equipamentos de enfermagem

Equipamentos considerados: balanças antropométricas e pediátricas, negatoscópios, focos clínicos e esfigmomanômetros.

As balanças em geral são antigas e não apresentam condições de uso, tendo poucas unidades que estavam em bom estado de conservação.

A unidade faz uso de aparelhos de pressão de coluna de mercúrio. Apesar de estarem em bom estado, tem seu uso não recomendado pela Organização Mundial de Saúde devido ao risco associado ao uso para trabalhadores, paciente e meio ambiente.

Os negatoscópios são em sua maioria antigos e apresentam vários sinais de deterioração.

21. Detector Fetal

Uma unidade com aproximadamente dois anos de uso e em bom estado de conservação.

22. Eletrocardiógrafo

Uma unidade com aproximadamente quatro anos de uso e com sinais de desgaste.

Centro de Saúde Conjunto Paulo VI

1. *Informações preliminares*
   Distrito Sanitário: Nordeste
   Endereço: Rua Cinco, 122 – Bairro Conjunto Paulo VI
   Telefone: 3277-7496 **Gerente**: Priscila B. Lopes

Perfil Assistencial

População Adscrita	**9.347**
N° de Profissionais	52
N° atual de ESF	02
Nº futuro de ESF	02
ESM atual	Não
Complementar ESM atual	Sim
Nº atual de ESB	02
Nº ACE	03
Coordenação do NASF	Não
Academia da Cidade	Não
Acupuntura	Não

Características do Imóvel
Situação: ( ) Cedido ( ) Alugado (**X**) Próprio
Área: **1.020 m²**
N° de consultórios: **05**

- Avaliação Situacional das Tecnologias Clínicas



Para 18% dos itens avaliados é recomendada a **CONTINUIDADE**

Para 52% dos itens avaliados é recomendada a **REPOSIÇÃO**

Para 30% dos itens avaliados é recomendada a **INTERVENÇÃO TÉCNICA**

Este Centro de Saúde está localizado em terreno próprio da prefeitura.
Horário de funcionamento – Das 7h ás 18h
Data de inauguração – não informado.
O atendimento aos usuários é realizado em um único bloco e térreo.
Foi relatado que a unidade passou por reformas no ano de 2008, nesta reforma ocorreram adequações internas como pinturas e novas instalações para a Zoonose.

2. *Cobertura*

Na cobertura da unidade tem-se laje pré nos consultórios e telhas cerâmicas aparente nas circulações. As águas pluviais são descarregadas sobre o pátio.
O estado de conservação desta cobertura é ruim e ocorrem vazamentos.

3. *Áreas externas e acessos*

Não existe cobertura no percurso entre o portão e a entrada da unidade, observamos também que os usuários ficam aguardando os atendimentos em pé sobre uma varanda existente na entrada da unidade.



4. *Instalações elétricas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações elétricas é feita pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.

Os quadros elétricos são antigos assim como as instalações, identificamos pontos com tubulações aparentes, todas as instalações necessitam de modernização.

Todos os plugues e tomadas devem ser trocados, para se adequar às exigências da NBR 14.136/2009 padrão brasileiro.

A iluminação interna é feita por luminárias de sobrepor do tipo fluorescente instaladas nas paredes devido o pé direito ser elevado.

A iluminação interna é feita por luminárias de sobrepor do tipo fluorescente sobre madeiramento do telhado.

5. *Sistemas elétricos*

O rack (lógica) está localizado na circulação interna da unidade. Todos os atendimentos são registrados através de um prontuário eletrônico.

O sistema de telefonia conta duas linhas, uma na gerência e outra na recepção. Não existem ramais para a comunicação interna.

O sistema de detecção e combate a incêndio (detectores de fumaça, sirenes de aviso, iluminação autônoma, hidrantes) é inexistente.
A prevenção de combate a incêndios se dá através de extintores, porém, os mesmos se encontram vencidos.

O sistema de alarme conta com detectores de presença instalados em todos os ambientes internos e a central está locada na recepção. A segurança durante o funcionamento da unidade é feita por um funcionário da guarda municipal.

6. *Instalações hidráulicas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações hidráulicas e limpeza dos reservatórios são feitas pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.
Não foi relatada falta de água.

7. Louças, metais e acessórios

As bancadas, torneiras, louças e metais existentes nos ambientes, embora sejam antigas, aparentemente apresentam um bom estado de conservação, entretanto sugerimos a modernização das peças.

8. GLP

O abastecimento de GLP é feito através de botijões de gás. O botijão que alimenta o fogão fica instalado ao lado deste, dentro da copa.

9. Instalações de ar condicionado e exaustão

Não existe sistema de condicionamento de ar ou exaustão.

10. Instalações de gases medicinais

Não existe rede para os gases medicinais, sendo que o consumo de oxigênio é feito através de fluxômetros conectados diretamente aos cilindros. O fornecimento dos cilindros é feito pela empresa Oximil.

Localizamos um cilindro na circulação interna, ou seja, concluímos que o usuário é atendido no corredor.

O ar comprimido é utilizado somente no consultório de odontologia. Este é gerado por um compressor "Wetzel", que se encontra locado dentro de um abrigo sem isolamento acústico. O compressor não é isento de óleo.

11. Elevadores / plataformas

Não existem elevadores ou plataformas nesta unidade.

12. Estrutura e Fundação

A estrutura da unidade é em concreto armado e não apresenta trincas. Visualmente não existem pontos de recalque da estrutura.

13. Pisos

Todo o piso interno da unidade é Granilite (monolítico) inclusive rodapés, aparentemente em bom estado de conservação.

A sala de odontologia possui piso cerâmico e identificamos uma abertura no piso.

14. Paredes

Nas áreas secas as paredes são revestidas com pintura e barra lisa. Observamos que seu estado de conservação não é bom, inclusive existem paredes estilizadas com desenhos do tipo Grafite. Identificamos sinais de infiltrações na circulação e consultório de enfermagem.

Em algumas áreas molhadas as paredes são revestidas com cerâmica esmaltada e a conservação das peças é ruim.

15. Teto

O teto da unidade possui dois tipos de acabamentos, um é de laje com acabamento em pintura branca utilizados nos consultórios, e nas circulações apresentam telhado e madeiramento aparente.

16. Portas internas e externas

As portas internas são de madeira e batentes também em madeira. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens é precário.

As portas externas oferecem dois padrões, metálicas como ferro pintado e de madeira, com batentes também metálicos e também de madeira. No geral as portas necessitam de manutenção e substituição.

17. Janelas internas e externas

As janelas são metálicas, (ferro pintado) nem todas possuem travas, detectamos que algumas unidades apresentam grades de proteção. No geral o estado de conservação não é bom.

18. Mobiliários

A unidade conta com mobiliário que está com sinais de desgaste ou deteriorado, tendo poucos itens em bom estado de conservação, foi constatado que grande parte dos itens sofreu reforma. As macas (de exame e ginecológicas) apresentam oxidação excessiva, isso compromete seu uso.

19. Equipamentos de odontologia

Encontrados dois consultórios completos (cadeira odontológica, cuspideira, equipo clínico, foco e mocho) com aproximadamente dez anos de uso e deteriorados. Um equipamento de jato de bicarbonato com seis anos de uso e com sinais de desgaste, um fotopolimerizador e um amalgamador, ambos com mais de dez anos de uso e deteriorados.

20. Equipamentos de enfermagem

Equipamentos considerados: balanças antropométricas e pediátricas, negatoscópios, focos clínicos e esfigmomanômetros.

A maior parte das balanças é antiga e apresenta sinais de desgastes, tendo alguns itens deteriorados e poucos em bom estado de conservação.

A unidade faz uso de aparelhos de pressão de coluna de mercúrio. Apesar de estarem em bom estado, tem seu uso não recomendado pela Organização Mundial de Saúde devido ao risco associado ao uso para trabalhadores, paciente e meio ambiente.
Os negatoscópios avaliados são novos e apresentam bom estado de conservação.
Os focos clínicos são antigos e estão deteriorados, estando sem condições de uso.

21. Câmara de Conservação de Vacinas

Uma unidade com aproximadamente dois anos de uso e em bom estado de conservação.

22. Detector Fetal

Uma unidade com aproximadamente quatro anos de uso e com sinais de desgaste.

Centro de Saúde Marivanda Baleeiro

1. *Informações preliminares*

Distrito Sanitário: Nordeste
Endereço: Rua Antônio Mariano de Abreu, 750 – Bairro Paulo VI
Telefone: 3277-7494 **Gerente**: Marluce S. Almeida

Perfil Assistencial

População Adscrita	**12.519**
N° de Profissionais	89
N° atual de ESF	04
Nº futuro de ESF	04
ESM atual	Sim
Complementar ESM atual	Não
Nº atual de ESB	02
Nº ACE	08
Coordenação do NASF	Não
Academia da Cidade	Não
Acupuntura	Não

Características do Imóvel
Situação: ( ) Cedido ( ) Alugado (**X**) Próprio
Área: **1.355 m²**
N° de consultórios: **09**

- Avaliação Situacional das Tecnologias Clínicas



Para 25% dos itens avaliados é recomendada a **CONTINUIDADE**

Para 54% dos itens avaliados é recomendada a **REPOSIÇÃO**

Para 21% dos itens avaliados é recomendada a **INTERVENÇÃO TÉCNICA**

Este Centro de Saúde está localizado em terreno próprio da prefeitura.
Horário de funcionamento – Das 7h ás 18h.
Data de inauguração – 1990.
Este Centro de Saúde está locado em um terreno da Prefeitura Municipal.
O atendimento aos usuários é feito em um único bloco e andar térreo.
O acesso à unidade é bom, possui rampas, porém, não possui corrimão e piso tátil.
Foi relatado que a unidade passou por reformas no ano de 2008, porém, identificamos que unidade ainda se encontra com alguns problemas.

2. *Cobertura*

Na cobertura da unidade tem-se laje pré nos consultórios e telhas cerâmicas aparente nas circulações. A descarga das águas pluviais é descarregada sobre o pátio
O estado de conservação desta cobertura é ruim, ocorrem vazamentos.

3. *Áreas externas e acessos*

Não existe cobertura no percurso entre o portão de acesso até a entrada da unidade, portanto, em dias chuvosos o usuário é prejudicado.
O piso externo é cimentado e aparentemente não apresenta um bom estado de conservação, identificamos alguns obstáculos os quais comprometem a circulação de pessoas.



O perímetro da unidade é fechado por muros, somente na fachada existem alambrados, o mesmo se encontra em bom estado de conservação, porém, o muro necessita de acabamento e pintura.

O acesso de pacientes, de suprimentos e saída de resíduos é feito pelo único portão que dá acesso à unidade o que prejudica o fluxo.
A unidade comporta um pequeno estacionamento o qual atende somente aos funcionários.

4. *Instalações elétricas*

Assim como em boa parte dos Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações elétricas é feita pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.
Os quadros elétricos são antigos, assim como as instalações elétricas, e necessitam de modernização.
Existem eletrodutos aparentes (elétrica) internamente na unidade.
Todos os plugues e tomadas devem ser trocados, para se adequar às exigências da NBR 14.136/2009 – padrão brasileiro.

A iluminação interna é feita por luminárias de sobrepor com lâmpadas fluorescentes e não foram verificados cômodos com iluminação insuficiente.
Na área externa foi verificado que a iluminação se dá através de uma luminária tipo arandela com lâmpadas incandescentes, visualmente não apresenta um bom estado de conservação.

5. *Sistemas elétricos*

O rack (lógica) está localizado no corredor interno. Os atendimentos são registrados através de um prontuário eletrônico.
O sistema de telefonia conta apenas duas linhas instaladas, uma na sala da gerência e uma na recepção. Não existem ramais para a comunicação interna.
O sistema de detecção e combate a incêndio (detectores de fumaça, sirenes de aviso, iluminação autônoma, hidrantes) são inexistentes.
A prevenção de combate a incêndios se dá através de extintores, observamos que os mesmos se encontram vencidos.

O sistema de alarme conta com detectores de presença instalados em todos os ambientes internos e a central está locada na sala da gerência, no entanto, localizamos a central obstruída pelo armário conforme imagem abaixo. A segurança durante o funcionamento da unidade é feita por um funcionário da guarda municipal.

6. *Instalações hidráulicas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações hidráulicas e limpeza dos reservatórios são feitas pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.

Não foi relatada falta de água.

Foram relatados casos de alagamento por falta de manutenção, área afetada área externa.

7. *Louças, metais e acessórios*

As cubas e bancadas da unidade no geral necessitam de substituição, assim como as torneiras, louças e chuveiros também necessitam devido não haver padrão.

8. *GLP*

O abastecimento de GLP é feito através de botijão de gás. O botijão que alimenta o fogão fica instalado ao lado deste, dentro da copa, inclusive os reservas.

9. Instalações de ar condicionado e exaustão

Não existe sistema de condicionamento de ar ou exaustão.

10. Instalações de gases medicinais

Não existe rede para os gases medicinais, sendo que o consumo de oxigênio é feito através de fluxômetro conectado diretamente ao cilindro. O fornecimento dos cilindros é feito pela empresa Oximil.

O ar comprimido é utilizado somente no consultório de odontologia. Este é gerado por um compressor "Schulz", que se encontra locado dentro de um abrigo sem isolamento acústico. O compressor não é isento de óleo.

11. Elevadores / plataformas

Não existem elevadores ou plataformas.

12. Estrutura e Fundação

A estrutura da unidade é em concreto armado, não foram identificadas patologias visuais.
Visualmente não foram identificados pontos de recalque da estrutura.

13. Pisos

Todo piso interno da unidade é em Granilite e seu estado de conservação é bom
O piso externo é cimentado e necessita de reparos, não apresenta um bom estado de conservação.



14. Paredes

Nas áreas secas as paredes são revestidas com pintura e barra lisa. Identificamos que no geral existe a necessidade de manutenção.
Estado de conservação da pintura é ruim.
Nas áreas molhadas, as paredes são revestidas com cerâmica esmaltada e a conservação das peças é boa, porém, há necessidade de modernização.

15. Teto

O teto da unidade possui dois tipos de acabamentos, um é de laje com acabamento em pintura branca, que é utilizado nos consultórios, o outro, é telhado e madeiramento aparente, utilizado nas circulações.

16. Portas internas e externas

As portas internas são de madeira, com batentes também em madeira. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens são ruins.

As portas externas são metálicas, com batentes também metálicos e possui o estado de conservação é ruim.

17. Janelas internas e externas

As janelas são em aço e todas possuem travas, no entanto foi relatado que algumas das travas apresentam problemas.

Identificamos um vidro quebrado necessitando substituição.

No geral observamos que todas necessitam de modernização.

18. Mobiliários

A maior parte das macas (de exame e ginecológicas) está com sinais de desgaste ou deteriorada, os demais mobiliários, como suportes de soro, suportes de braço, mesas, cadeiras etc. apresentam deterioração, mesmo os itens reformados.

19. Equipamentos de enfermagem

Equipamentos considerados: balanças antropométricas e pediátricas, negatoscópios, focos clínicos e esfigmomanômetros.

Quase todas as balanças da unidade estão deterioradas ou com sinais de desgaste, das balanças avaliadas apenas uma estava em bom estado de conservação.

A unidade faz uso de aparelhos de pressão de coluna de mercúrio. Apesar de estarem em bom estado, tem seu uso não recomendado pela Organização Mundial de Saúde devido ao risco associado ao uso para os trabalhadores, paciente e ao meio ambiente.

Os focos clínicos apresentavam sinais de desgaste, não tendo itens deteriorados.

Os negatoscópios não seguem um padrão tecnológico, tendo alguns itens em bom estado de conservação e outros itens deteriorados.

20. Equipamentos de odontologia

A unidade conta com três consultórios completos (cadeira odontológica, cuspideira, equipo clínico, foco e mocho) com aproximadamente dez anos de uso e deteriorados. Dois equipamentos de profilaxia, um com seis anos de uso e deteriorado e outro com dois anos de uso e em bom estado de conservação, um amalgamador com oito anos de uso e deteriorado. Dois fotopolimerizadores, um com dois anos de uso e em bom estado de conservação e outro com oito anos de uso e deteriorado.

21. Detector Fetal

Encontradas duas unidades, uma deteriorada e sem condições de uso e outra com sinais de desgaste, porém funcionando.

22. Câmara de Conservação de Vacinas

Uma unidade com dois anos de uso e em bom estado de conservação.

Centro de Saúde Efigênia Murta Figueiredo (Conj. Ribeiro de Abreu)

1. *Informações preliminares*

Distrito Sanitário: Nordeste
Endereço: Rua Serra do Cipó, 170 – Bairro Conjunto Ribeiro de Abreu
Telefone: 3277-6664 **Gerente**: Hellen Cristina Perdigão

Perfil Assistencial

População Adscrita	**8.566**
N° de Profissionais	60
N° atual de ESF	03
Nº futuro de ESF	03
ESM atual	Não
Complementar ESM atual	Não
Nº atual de ESB	01
Nº ACE	04
Coordenação do NASF	Não
Academia da Cidade	Sim
Acupuntura	Não

Características do Imóvel
Situação: ( ) Cedido ( ) Alugado (**X**) Próprio
Área: **1.200 m²**
N° de consultórios: **10**

- Avaliação Situacional das Tecnologias Clínicas



Para 20% dos itens avaliados é recomendada a **CONTINUIDADE**

Para 69% dos itens avaliados é recomendada a **REPOSIÇÃO**

Para 11% dos itens avaliados é recomendada a **INTERVENÇÃO TÉCNICA**

Este Centro de Saúde está localizado em terreno próprio da prefeitura.
Horário de funcionamento – Das 7h ás 18h
Data de inauguração – 1990.
Esta unidade possui dois pavimentos onde os acessos são realizados através de escadas e plataforma elevatória.
Observamos que esta unidade atende as normas de acessibilidade desde piso tátil, barras de apoio, comunicações visuais e plataforma elevatória.
Nesta unidade é realizado gerenciamento de resíduos e coleta seletiva.
A unidade passou por reformas em 2010.

2. *Cobertura*

A cobertura da unidade é de madeira e telhas cerâmicas sobre laje pré. As descargas das águas pluviais são descartadas diretamente no pátio.
O estado de conservação desta cobertura é bom.

3. *Áreas externas e acessos*

Não existe cobertura no percurso entre o portão e a porta da unidade, no entanto, o fluxo é claro devido a sinalizações no piso que iniciam já no passeio / calçada.
O acesso de pacientes e de suprimentos é feito pelo único portão que dá acesso à unidade, o que prejudica o fluxo.
Observamos que a saída de resíduos se faz por acesso independente.
O perímetro da unidade é fechado por muros, na fachada existem alguns detalhes feitos com grades, no geral ambos se encontram em bom estado de conservação.
Localizamos o estacionamento exclusivo para funcionários o mesmo acontece de forma organizada.

4. *Instalações elétricas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações elétricas é feita pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.

Todos os plugues e tomadas seguem o padrão novo de acordo com as exigências da NBR 14.136/2009-padrão brasileiro.

Os quadros elétricos apresentam conformidade e estão de acordo com as exigências.

A iluminação interna é feita por luminárias de sobrepor com lâmpadas fluorescentes identificamos também iluminação de emergência através de blocos autônomos.

A iluminação externa é feita através de arandelas, estas apresentam um bom estado de conservação.

Esta unidade possui sistema de pára-raios.

5. *Sistemas elétricos*

O rack (lógica) está localizado na sala da gerência e todos os atendimentos são registrados através de um prontuário eletrônico.

O sistema de telefonia conta apenas com três linhas instaladas, uma na sala da gerência, uma na administração e outra na recepção.

O sistema de detecção e combate a incêndio (detectores de fumaça, hidrantes) é inexistente. A prevenção de combate a incêndios se dá através de extintores que estão distribuídos na unidade.
O sistema de alarme conta com detectores de presença instalados em todos os ambientes internos, e sua central está localizada na sala da gerência. A segurança durante o funcionamento da unidade é feita por um funcionário da guarda municipal.

6. *Instalações hidráulicas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações hidráulicas e limpeza dos reservatórios são feitas pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.
Não foi relatada falta de água.
A captação superficial das águas da área externa é feita através de caixas de captação. Observa-se a existência de uma rede de drenagem para conduzir as águas de chuvas.

7. *Louças, metais e acessórios*

As cubas de inox e bancadas de granito estão em ótimo estado de conservação, assim como as louças e metais.

8. *GLP*

O abastecimento de GLP é feito através de botijões de gás. O botijão que alimenta o fogão fica instalado ao lado deste, dentro da copa.

9. *Instalações de ar condicionado e exaustão*

Não existe sistema de condicionamento de ar ou exaustão.

10. Instalações de gases medicinais

Não existe rede para os gases medicinais, sendo que o consumo de oxigênio é feito através de fluxômetros conectados diretamente aos cilindros localizados na sala de observação. O fornecimento dos cilindros é feito pela empresa Oximil.

11. Elevadores / plataformas

Nesta unidade consta plataforma elevatória para atendimento aos portadores de necessidades especiais.

12. Estrutura e Fundação

A estrutura da unidade é em concreto armado e não apresenta sinas de patologias estruturais. Visualmente não existem pontos de recalque da estrutura.

13. Pisos

A unidade apresenta internamente piso monolítico (granilite) em bom estado de conservação, inclusive rodapés. Quanto ao piso externo o mesmo se encontra em bom estado de conservação, e bem sinalizado.





14. Paredes

Nas áreas secas as paredes são revestidas com meia altura em cerâmica e complemento com pintura. Existem trincas nos consultórios e na farmácia; ainda na farmácia encontramos pontos de umidade. Nas áreas molhadas as paredes são revestidas com cerâmica esmaltada e o estado de conservação das peças no geral é muito boa.





15. Teto

Todo o teto da unidade é em laje revestida com pintura na cor branca, este se encontra em bom estado de conservação.

16. Portas internas e externas

As portas internas são de madeira, com batentes também em madeira. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens no geral é bom.

As portas externas são metálicas, com batentes também metálicos. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens são bons.

17. Janelas internas e externas

As janelas são todas em alumínio e todas possuem travas, no geral o estado de conservação das peças é bom. Não foram relatados problemas referentes a infiltrações.

18. Mobiliários

Constatado que a grande maioria dos mobiliários é antiga e sofreu reforma, quase todos os itens que sofreram reforma apresentam pontos de oxidação e/ou partes deformadas, apenas algumas mesas e armários são novos.

19. Equipamentos de odontologia:

Encontrados três consultórios completos (cadeira odontológica, cuspideira, equipo clínico, foco e mocho) com dez anos de uso e deteriorados. Um equipamento de profilaxia com cinco anos de uso e com sinais de desgaste; um fotopolimerizador com seis anos de uso e deteriorado e um amalgamador com oito anos de uso e deteriorado.



20. Equipamentos de enfermagem

Equipamentos considerados: balanças antropométricas e pediátricas, negatoscópios, focos clínicos e esfigmomanômetros.

As balanças no geral são antigas e todas apresentam muitos sinais de desgaste ou deterioração, poucos itens apresentavam bom estado de conservação.

A unidade faz uso de aparelhos de pressão de coluna de mercúrio. Apesar de estarem em bom estado, tem seu uso não recomendado pela Organização Mundial de Saúde devido ao risco associado ao uso para trabalhadores, paciente e meio ambiente.
Os negatoscópios não seguem um padrão tecnológico, tendo itens que necessitam reparo, porém a maioria dos itens está em bom estado de conservação.
Encontrado um foco clínico antigo e deteriorado.

21. Câmara de Conservação de Vacinas

Uma unidade com dois anos de uso e em bom estado de conservação.

22. Detector Fetal

Uma unidade com cinco anos de uso e deteriorada.

Centro de Saúde Ribeiro de Abreu

1. *Informações preliminares*

Distrito Sanitário: Nordeste
Endereço: Rua Dianópolis, 180 – Bairro Ribeiro de Abreu
Telefone: 3277-6660 **Gerente**: Ricardo Tenório

Perfil Assistencial

População Adscrita	**9.017**
N° de Profissionais	52
N° atual de ESF	03
Nº futuro de ESF	03
ESM atual	Não
Complementar ESM atual	Não
Nº atual de ESB	01
Nº ACE	05
Coordenação do NASF	Não
Academia da Cidade	Sim
Acupuntura	Sim

Características do Imóvel
Situação: ( ) Cedido ( ) Alugado (**X**) Próprio
Área: **1.200 m²**
N° de consultórios: **10**

- Avaliação Situacional das Tecnologias Clínicas



Para 25% dos itens avaliados é recomendada a **CONTINUIDADE**

Para 25% dos itens avaliados é recomendada a **REPOSIÇÃO**

Para 50% dos itens avaliados é recomendada a **INTERVENÇÃO TÉCNICA**

Este Centro de Saúde está localizado em terreno próprio da prefeitura.
Horário de funcionamento – Das 7h ás 18h
Data de inauguração – não divulgada
O atendimento aos usuários é feito em um único bloco e em apenas um andar.
O acesso à unidade é bom, porém não existe sinalização com piso tátil da entrada até a recepção, tão pouco, cobertura neste percurso.
Presenciamos a conclusão da reforma neste centro de saúde foi possível observar a presença de containeres os quais estavam locados para atendimentos provisórios no período da obra. Mesmo com a reforma percebemos que existem pontos a serem melhorados na unidade como, por exemplo, uma cobertura sobre a porta principal da unidade.
A unidade possui boa acessibilidade, no entanto faltam equipamentos de sinalização.

2. *Cobertura*

A cobertura da unidade é de telha do tipo canaleta de “fibrocimento”. A descarga das águas pluviais é feita diretamente na lateral do edifício / pátio, onde não há conflito com os usuários.
O estado de conservação desta cobertura é bom.

3. *Áreas externas e acessos*

Não existe cobertura do portão de acesso até a entrada da unidade.
O piso externo é cimentado e o estado de conservação deste é bom, contudo, necessita de manutenções.
O perímetro da unidade é fechado por muros, estes não apresentam bom estado de conservação.
O acesso de pacientes e de suprimentos é feito pelo único portão que dá acesso à unidade. O que prejudica o fluxo.
Não há ambulâncias, com isso quando é necessário o transporte de pacientes para outras unidades faz-se necessário o transporte de maca do consultório até a rua.

4. *Instalações elétricas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações elétricas é feita pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.
Não foi relatada falta de energia elétrica, no entanto, caso ocorram interrupções a unidade não provém de gerador ou no-break é possível a perda de vacinas.
Os quadros elétricos permanecem antigos e necessitam de modernização, identificamos também tubulações aparentes na área interna.
Todos os plugues e tomadas devem ser trocados, para se adequar às exigências da NBR 14.136/2009-padrão brasileiro.
A iluminação interna é feita por luminárias de sobrepor com lâmpadas fluorescentes e possuem um bom estado de conservação.
A iluminação externa é feita através de postes, porém entendemos serem insuficientes.

5. *Sistemas elétricos*

O rack (lógica) está localizado na sala de multiuso e todos os atendimentos serão registrados através de um prontuário eletrônico.

O sistema de telefonia conta apenas com duas linhas instaladas uma na sala na recepção e uma no consultório especializado.

O sistema de detecção e combate a incêndio (detectores de fumaça, sirenes de aviso, iluminação autônoma, hidrantes) é inexistente. A prevenção de combate a incêndios se dá através de extintores que estão distribuídos na unidade, porém, observamos falta de vistoria do corpo de bombeiros, os extintores estão vencidos.
O sistema de alarme conta com detectores de presença instalados em todos os ambientes internos e sua central esta localizada na sala de reuniões. A segurança durante o funcionamento da unidade é feita por um funcionário da guarda municipal.

6. *Instalações hidráulicas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações hidráulicas e limpeza dos reservatórios são feitas pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.
Não foi relatada falta de água, ou presença de insetos e mau cheiro.
Não existe captação superficial de água pluvial na área externa, ou seja, toda a água de chuva escoa pelo piso até os jardins, porém identificamos sinais de possíveis alagamentos.

7. Louças, metais e acessórios

As cubas de inox e bancadas de granito estão com bom estado de conservação.
As torneiras e chuveiros também se encontram em bom estado de conservação e vazão adequada de água.



8. GLP

O abastecimento de GLP é feito através de botijão de gás, o mesmo fica localizado ao lado do fogão inclusive os reservas.

9. Instalações de ar condicionado e exaustão

Não existe sistema de condicionamento de ar ou exaustão.

10. Instalações de gases medicinais

Não existe rede para os gases medicinais, sendo que o consumo de oxigênio é feito através de fluxômetros conectados diretamente aos cilindros na sala de observação. O fornecimento dos cilindros é feito pela empresa Oximil.

O ar comprimido é utilizado somente no consultório de odontologia. Este é gerado por um compressor "Schulz", localizado na área externa e conduzido até o consultório por mangueiras. O compressor não é isento de óleo.

11. Elevadores / plataformas

Não existem elevadores ou plataformas na unidade.

12. Estrutura e Fundação

A estrutura da unidade é em concreto armado e não apresenta patologias perceptíveis.
Visualmente não foram identificados pontos de recalque da estrutura.

13. Pisos

Internamente o piso da unidade é de granilite (monolítico) e apresentam bom estado de conservação inclusive os rodapés.

14. Paredes

Nas áreas secas as paredes são revestidas com pintura acrílica, estas estão em bom estado de conservação; identificamos que a unidade acabara de passar por adequações. Nas áreas molhadas as paredes são revestidas até altura das portas com cerâmica esmaltada sendo que o complemento se dá em pintura. No geral a conservação das peças é boa.

15. Teto

Em toda a unidade o teto é em laje pré-moldada com acabamento em pintura na cor branca. A conservação da pintura no geral é boa.

16. Portas internas e externas

As portas internas são de madeira, com batentes também em madeira. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens são bons.

As portas externas são metálicas, com batentes também metálicos. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens são bons.

17. Janelas internas e externas

As janelas são de ferro protegidas com pintura e todas possuem travas. Não foi detectado entrada de água pelas janelas e o estado de conservação destas janelas é bom.

<u>Observação</u>: Não foi possível realizar a avaliação das tecnologias médicas conforme processo estipulado devido à obra de reforma que estava em execução durante a visita. Foram avaliados os itens que constavam nos *container* que estavam sendo utilizados como consultórios e sala de coleta e vacina.

18. Mobiliários

As macas avaliadas apresentavam sinais de desgaste ou deterioração. Os demais mobiliários avaliados (suportes de soro, suportes de braço, mesas e cadeiras) apresentavam deterioração ou sinais de desgaste.

19. Equipamentos de odontologia:

Não estavam disponíveis para avaliação.

20. Equipamentos de enfermagem

Equipamentos considerados: balanças antropométricas e pediátricas, negatoscópios, focos clínicos e esfigmomanômetros.

A maior parte das balanças avaliadas está deteriorada ou com muitos sinais de desgaste.

O negatoscópio avaliado apresenta deterioração.

Centro de Saúde Cidade Ozanan

1. *Informações preliminares*

Distrito Sanitário: Nordeste
Endereço: Rua Doutor Furtado de Menezes, 610 – Bairro Ipiranga
Telefone: 3277-6263 **Gerente**: Mônica G. Carolino

Perfil Assistencial

População Adscrita	**27.934**
N° de Profissionais	69
N° atual de ESF	04
Nº futuro de ESF	04
ESM atual	Não
Complementar ESM atual	Não
Nº atual de ESB	01
Nº ACE	08
Coordenação do NASF	Não
Academia da Cidade	Não
Acupuntura	Sim

Características do Imóvel
Situação: ( ) Cedido ( ) Alugado (**X**) Próprio
Área: **1.030 m²**
N° de consultórios: **09**

- Avaliação Situacional das Tecnologias Clínicas



Para 48% dos itens avaliados é recomendada a **CONTINUIDADE**

Para 35% dos itens avaliados é recomendada a **REPOSIÇÃO**

Para 17% dos itens avaliados é recomendada a **INTERVENÇÃO TÉCNICA**

Este Centro de Saúde está localizado em terreno próprio da prefeitura.
Horário de funcionamento – Das 7h ás 19h.
Data de inauguração – 2009.
O atendimento aos usuários é feito em um edifício com dois pavimentos, os acessos internos são realizados através de escadas, caso o usuário necessite chegar ao pavimento inferior é possível pela rua lateral onde o nível é mais baixo.
Relativo à acessibilidade, a unidade não possui piso tátil, no entanto, não identificamos barreiras visíveis que possam implicar na circulação.

2. *Cobertura*

Na cobertura da unidade tem-se laje pré e telhas do tipo onduladas (fibrocimento). As descargas das águas pluviais são direcionadas através de condutores até as caixas coletoras.

3. *Áreas externas e acessos*

Não identificamos cobertura no percurso entre o portão e a entrada da unidade.
O piso externo é do tipo blocos intertravados e o estado de conservação é bom.
O perímetro da unidade é fechado por muros o estado de conservação destes é ruim necessita de pintura, observamos sinais de vandalismos.
Existe um acesso para ambulâncias e suprimentos, dentro do terreno da unidade, porém este não é utilizado.
A Unidade dispõe de estacionamento nos fundos com acesso independente, este fica próximo a setor da Zoonose.

4. *Instalações elétricas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações elétricas é feita pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.

A unidade não sofre com a falta de energia, porém, as instalações necessitam de revisão elétrica, não existe gerador ou no-break.
Os quadros elétricos apresentam características atuais e apresentam bom estado de conservação.
Todos os plugues e tomadas devem ser trocados, para se adequar às exigências da NBR 14.136/2009-padrão brasileiro.
A iluminação interna é feita por luminárias de sobrepor com lâmpadas fluorescentes.
A iluminação externa é suficiente, são feitas através de arandelas e postes.
Não observamos tubulações aparentes.

5. *Sistemas elétricos*

O rack (lógica) está localizado na administração e todos os atendimentos são registrados através de um prontuário eletrônico.
O sistema de telefonia conta com três linhas, uma localizada na recepção, uma na gerência, e uma na administração.

O sistema de detecção e combate a incêndio (detectores de fumaça, sirenes de aviso, iluminação autônoma, hidrantes) é inexistente. Identificamos extintores como prevenção de combate a incêndio, todavia, não encontramos etiquetas com datas de vistoria.

O sistema de alarme conta com detectores de presença instalados em todos os ambientes internos e sua central está locada na gerencia. A segurança durante o funcionamento da unidade é feita por um funcionário da guarda municipal.
Esta unidade é preparada com sistemas de iluminação de emergência e pára-raios.

6. *Instalações hidráulicas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações hidráulicas e limpeza dos reservatórios são feitas pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.
Não foi relatada falta de água.
Não foram relatados problemas como mau cheiro, insetos ou alagamentos.
O sistema de capitação de águas de chuvas direciona estas, por condutores até caixas de águas pluviais.

7. Louças, metais e acessórios

No centro de saúde as bancadas são todas de granito com cuba de inox, assim como as louças e metais possuem um bom estado de manutenção.



8. GLP

O abastecimento de GLP é feito através botijões de gás. O botijão que alimenta o fogão fica instalado ao lado deste, porém, o acesso se dá pelo lado externo da unidade. Localizamos os botijões reservas aglomerados dentro de um pequeno ambiente dentro da unidade.

9. Instalações de ar condicionado e exaustão

Não existe sistema de condicionamento de ar ou exaustão.

10. Instalações de gases medicinais

Não existe rede para os gases medicinais, sendo que o consumo de oxigênio é feito através de fluxômetros conectados diretamente aos cilindros, estes ficam localizados na sala de observação. O fornecimento dos cilindros é feito pela empresa Oximil.

11. Elevadores / plataformas

Não existem elevadores ou plataformas na unidade.

12. Estrutura e Fundação

A estrutura da unidade é em concreto armado e não apresenta trincas nem grandes flechas. E Visualmente não existem pontos de recalque da estrutura.

13. Pisos

O piso da unidade é do tipo monolítico (granilite) e utilizado em todas as dependências da unidade, no geral o mesmo se apresenta um bom estado de conservação.
Referente ao piso externo o acabamento é feito de blocos intertravados, estes possuem bom estado de conservação.

14. Paredes

Nas áreas secas as paredes são revestidas com pintura e barra lisa, estes necessitam de manutenção. Nas áreas molhadas as paredes são revestidas com cerâmica esmaltada e a conservação das peças não está boa.



15. Teto

Todo o teto da unidade é todo em laje pré com pintura branca. Não foram identificados problemas estruturais.

16. Portas internas e externas

As portas internas são de madeira, com batentes também em madeira e não estão em bom estado de conservação.

As portas externas são metálicas com batentes também metálicos e estão em bom estado de conservação.

17. Janelas internas e externas

As janelas são todas em alumínio e possuem travas, identificamos que algumas peças se encontram com vidros trincados, no geral todas permanecem com bom estado de conservação.

18. Mobiliários

A maior parte das macas de exame e ginecológicas apresenta bom estado de conservação ou poucos sinais de desgaste, sendo que poucas estão deterioradas. Os demais mobiliários (mesas, banquetas, apoios de braço, suportes de soro, etc.) não seguem um padrão tecnológico, tendo itens em bom estado de conservação e itens deteriorados.

19. Equipamentos de odontologia

Encontrados três consultórios completos (cadeira odontológica, cuspideira, equipo clínico, foco e mocho) com dois anos de uso, todos em bom estado de conservação. Existem dois equipamentos de profilaxia com dois anos de uso e em bom estado de conservação, um amalgamador com oito anos de uso e deteriorado; um fotopolimerizador com dois anos de uso e em bom estado de conservação.

20. Equipamentos de enfermagem

Equipamentos considerados: balanças antropométricas e pediátricas, negatoscópios, focos clínicos e esfigmomanômetros.

As balanças não seguem um padrão tecnológico, sendo que existem itens que apresentam muitos sinais de desgaste ou deterioração e outras unidades em bom estado de conservação.

A unidade faz uso de aparelhos de pressão de coluna de mercúrio. Apesar de estarem em bom estado, tem seu uso não recomendado pela Organização Mundial de Saúde devido ao risco associado ao uso para trabalhadores, paciente e meio ambiente.

Os focos clínicos apresentam sinais de desgaste ou bom estado de conservação, não tendo itens deteriorados.

21. Câmara de Conservação de Vacinas

Uma unidade com dois anos de uso e em bom estado de conservação.

22. Detector Fetal

Duas unidades, uma com dois anos de uso e em bom estado de conservação e outra com seis anos de uso e deteriorada.

Centro de Saúde Alcides Lins

1. *Informações preliminares*

Distrito Sanitário: Nordeste
Endereço: Rua Panema c/ Rua Içá, 20 – Bairro Concórdia
Telefone: 3277-6002 **Gerente**: Mônica Diniz Almeida

Perfil Assistencial

População Adscrita	**26.475**
N° de Profissionais	103
N° atual de ESF	05
Nº futuro de ESF	05
ESM atual	Sim
Complementar ESM atual	Não
Nº atual de ESB	03
Nº ACE	11
Coordenação do NASF	Sim
Academia da Cidade	Não
Acupuntura	Não

Características do Imóvel
Situação: ( ) Cedido ( ) Alugado (**X**) Próprio
Área: **970 m²**
N° de consultórios: **10**

- Avaliação Situacional das Tecnologias Clínicas



Para 27% dos itens avaliados é recomendada a **CONTINUIDADE**

Para 41% dos itens avaliados é recomendada a **REPOSIÇÃO**

Para 32% dos itens avaliados é recomendada a **INTERVENÇÃO TÉCNICA**

Este Centro de Saúde está localizado em terreno próprio da prefeitura.
Horário de funcionamento – Das 7h ás 19h.
Data de inauguração – 2001.
O atendimento aos usuários é feito em um único bloco e com dois pavimentos e circulação através de escadas, o andar inferior é tomado somente pelo setor administrativo, não há acesso de usuários.
O acesso à unidade é muito bom, porém, não existe sinalização com piso tátil até a recepção da unidade, nem tão pouco barras de apoio.
Foi relatado que a unidade passou por reformas recentemente 2010, nesta reforma foram contempladas ampliação da farmácia, recepção e almoxarifado.

2. *Cobertura*

A cobertura da unidade é de telha cerâmica.
A descarga das águas pluviais é feita em caixas de passagem na entrada da unidade e direcionadas diretamente no pátio nas laterais do edifício.
O estado de conservação da cobertura é bom.

3. *Áreas externas e acessos*

O piso externo, cimentado de blocos intertravados, apresenta bom estado de conservação.
O perímetro da unidade é fechado por muros e gradis que estão em um bom estado de conservação.
A unidade possui dois acessos, o principal possui uma pequena inclinação, porém não compromete a acessibilidade, identificamos que não existe cobertura neste percurso. O outro acesso se dá pelos fundos utilizados somente para serviços como: saída de lixo e substituição dos botijões de gás.
O acesso principal é utilizado para entrada suprimentos.
Não existe acesso para veículos e ambulâncias dentro do terreno da unidade.

4. *Instalações elétricas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações elétricas é feita pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.

A falta de energia acontece no caso de chuvas e como não existe gerador ou no-break é possível perda de vacinas.

Os quadros elétricos são antigos, porém apresentam um bom estado de conservação e fácil identificação.

Todos os plugues e tomadas devem ser trocados, para se adequar às exigências da NBR 14.136/2009-padrão brasileiro.

A iluminação interna é feita por luminárias de sobrepor com lâmpadas fluorescentes. A iluminação externa é realizada através de postes com lâmpadas de vapor metálico.

5. *Sistemas elétricos*

O rack (lógica) está localizado no corredor e todos os atendimentos são registrados através de um prontuário eletrônico.

O sistema de telefonia conta com três linhas, uma na gerência, uma na administração e uma na recepção.

O sistema de detecção e combate a incêndio (detectores de fumaça, sirenes de aviso, iluminação autônoma, hidrantes) é inexistente, a prevenção de combate a incêndios se da através de extintores que se encontram distribuídos internamente na unidade.
O sistema de alarme conta com detectores de presença instalados em todos os ambientes internos e sua central está locada na sala da Administração. A segurança durante o funcionamento da unidade é feita por um funcionário da guarda municipal.

6. *Instalações hidráulicas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações hidráulicas e limpeza dos reservatórios são feitas pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.
Não foi relatada falta de água.
Toda a água de chuva é direcionada a caixas coletoras, isto acontece na entrada principal, porém nas laterais do edifício identificamos grelhas de captação com falta de manutenção, podendo ocasionar alagamentos.

7. Louças, metais e acessórios

Todas as bancadas, cubas e louças estão em bom estado de conservação, inclusive as torneiras e chuveiros.

Não foi relatado problemas de vazamentos.

8. GLP

O abastecimento de GLP é feito através de botijões de gás locados em abrigo próprio e ventilado do lado externo da unidade. Observamos que na cozinha se encontra somente o fogão.

9. Instalações de ar condicionado e exaustão

Não existe sistema de condicionamento de ar ou exaustão.

10. Instalações de gases medicinais

Não existe rede para os gases medicinais, sendo que o consumo de oxigênio é feito através de fluxômetros conectados diretamente aos cilindros que estão locados na sala de observação. O fornecimento dos cilindros é feito pela empresa Oximil.

O ar comprimido é utilizado somente no consultório de odontologia. Este é gerado por um compressor instalado em abrigo próprio com isolamento acústico. O equipamento é da marca "Schulz" e não está isento de óleo.

11. Elevadores / plataformas

Não existem elevadores ou plataformas na unidade.

12. Estrutura e Fundação

A estrutura da unidade é em concreto armado e não apresenta trincas ou grandes flechas.
Visualmente não identificamos pontos de recalque da estrutura.

13. Pisos

O piso interno da unidade é todo monolítico, (Granilite) este apresenta bom estado de conservação, inclusive os rodapés.
Toda área externa possui piso de forma mista, cimentado e blocos intertravados, ambos oferecem bom estado de conservação.



14. Paredes

Nas áreas secas as paredes são revestidas com pintura e barra lisa.
Nas áreas molhadas as paredes são revestidas com cerâmica esmaltada. De modo geral as peças estão em bom estado de conservação.
Na área externa as paredes na fachada são com pintura e nas laterais pastilhas cerâmicas10x10.

15. Teto

Todo o teto da unidade é de laje com acabamento em pintura na cor branca.

16. Portas internas e externas

As portas internas são de madeira, com batentes também de madeira. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens é bom.

As portas externas são metálicas especificamente de ferro pintado, com batentes também metálicos. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens é bom.

17. Janelas internas e externas

As janelas, internas e externas são em alumínio e todas possuem travas. Não foi detectada entrada de água pelas janelas, o estado de conservação destas janelas bom.

18. Mobiliários

A maior parte das macas de exame e ginecológicas apresenta deterioração ou sinais de desgaste, sendo que poucas estão em bom estado de conservação. Os demais mobiliários (mesas, banquetas,

apoios de braço, suportes de soro, etc.) apresentam níveis tecnológicos variados, com itens novos em bom estado e itens antigos e deteriorados.

19. Equipamentos de odontologia:

Três consultórios completos (cadeira odontológica, cuspideira, equipo clínico, foco e mocho), todos com dois anos de uso e em bom estado de conservação. Dois equipamentos de profilaxia, sendo um com dois anos de uso e em bom estado de conservação e outro com seis anos de uso e deteriorado; dois fotopolimerizadores, um com seis e outro com dois anos de uso, ambos deteriorados; e um amalgamador com seis anos de uso e deteriorado.

20. Equipamentos de enfermagem

Equipamentos considerados: balanças antropométricas e pediátricas, negatoscópios, focos clínicos e esfigmomanômetros.

A maior parte das balanças é antiga e apresentam muitos sinais de desgaste ou deterioração, sendo que poucos itens estão em bom estado de conservação.

A unidade faz uso de aparelhos de pressão de coluna de mercúrio. Apesar de estarem em bom estado, tem seu uso não recomendado pela Organização Mundial de Saúde devido ao risco associado ao uso para trabalhadores, paciente e meio ambiente.

Os negatoscópios apresentam, em sua maioria, bom estado de conservação.

Os focos clínicos não seguem um padrão tecnológico, e foram avaliados itens com bom estado de conservação e itens deteriorados.

21. Detector Fetal

Uma unidade com seis anos de uso e deteriorada.

22. Câmara de Conservação de Vacinas

Uma unidade com quatro anos de uso e em bom estado de conservação.

Centro de Saúde São Paulo

1. *Informações preliminares*

Distrito Sanitário: Nordeste
Endereço: Rua Angola, 357 – Bairro São Paulo
Telefone: 3277-6674 **Gerente**: Jaqueline F. R. Costa

Perfil Assistencial

População Adscrita	**16.174**
N° de Profissionais	78
N° atual de ESF	04
Nº futuro de ESF	04
ESM atual	Sim
Complementar ESM atual	Sim
Nº atual de ESB	03
Nº ACE	07
Coordenação do NASF	Não
Academia da Cidade	Não
Acupuntura	Não

Características do Imóvel
Situação: ( ) Cedido ( ) Alugado (**X**) Próprio
Área: **1.600 m²**
N° de consultórios: **13**

- Avaliação Situacional das Tecnologias Clínicas



Para 17% dos itens avaliados é recomendada a **CONTINUIDADE**

Para 50% dos itens avaliados é recomendada a **REPOSIÇÃO**

Para 33% dos itens avaliados é recomendada a **INTERVENÇÃO TÉCNICA**

Este Centro de Saúde está localizado em terreno próprio da prefeitura.
Horário de funcionamento – Das 7h ás 19h.
Data de inauguração – aprox. 1990.
Este Centro de saúde é térreo e possui três blocos interligados e cobertos. Dois destes blocos atendem a unidade o terceiro é prestado atendimento de odontologia.
O acesso à unidade é bom, possui rampas e não oferece sinalização como piso tátil. Observamos também que os sanitários para deficientes físicos possuem uma passagem estreita o que deve dificultar o acesso de cadeirantes.
Foi relatado que a unidade passou por reformas entre os períodos de 2009 e 2010, contemplando arquivo morto, pintura geral e adequações internas.

2. *Cobertura*

A cobertura da unidade apresenta diversificação de acabamentos, identificamos telhas onduladas de fibrocimento, telhas cerâmicas e telhas translúcidas.
Parte da captação de água é descartada no pátio e parte é conduzida até caixas de passagem através de condutores.
O estado de conservação da cobertura é ruim.

3. *Áreas externas e acessos*

Existe cobertura no percurso entre o portão a entrada da unidade.
O piso externo sob a cobertura é do tipo monolítico (Granilite) o estado de conservação é bom.
O perímetro da unidade é fechado por muros inclusive na fachada, existe somente um portão de acesso que atende veículos e pedestres, entregas de suprimentos e saída de lixo.
Internamente os acessos são bons exceto em alguns consultórios devido os mesmos possuírem degraus na entrada como demonstra a foto abaixo.
A unidade possui estacionamento restrito a funcionários, em caso de emergência ambulâncias podem circular e efetuar manobras no pátio do estacionamento.



4. *Instalações elétricas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações elétricas é feita pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.

Falta de energia não ocorre nesta unidade e caso aconteça a unidade pode sofrer com perdas de vacina devido a inexistência de gerador ou no-break.

Os quadros elétricos são bem antigos, assim como as instalações elétricas, e necessitam urgente de modernização.

Existem eletrodutos aparentes (lógica e elétrica).

Todos os plugues e tomadas devem ser trocados, para se adequar às exigências da NBR 14.136/2009-padrão brasileiro.

A iluminação interna é feita por luminárias de sobrepor com lâmpadas fluorescentes, sendo que na recepção e circulação a luminosidade é insuficiente. A iluminação externa oferece insuficiência conforme relatos de funcionários.

5. *Sistemas elétricos*

O rack (lógica) está localizado na Administração e todos os atendimentos são registrados através de um prontuário eletrônico.

O sistema de telefonia conta apenas duas linhas telefônicas, uma na administração e outra na recepção.

O sistema de detecção e combate a incêndio (detectores de fumaça, sirenes de aviso, iluminação autônoma, hidrantes) é inexistente. A prevenção contra incêndio se da através de extintores e verificamos que estes se encontram com as datas de vistoria vencida.

O sistema de alarme conta com detectores de presença instalados em todos os ambientes internos e sua central está localizada na sala da administração. A segurança durante o funcionamento da unidade é feita por um funcionário da guarda municipal.

6. *Instalações hidráulicas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações hidráulicas e limpeza dos reservatórios são feitas pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.

Não foi relatada falta de água.

Entre os dois blocos existe no piso grelhas de captação de água de chuva, dependendo da intensidade da chuva podem ocorrer alagamentos.

7. Louças, metais e acessórios

Observamos que esta unidade possui bancadas, de mármore e granito, com cubas de inox, aparentemente possuem bom estado de conservação, no entanto, não possui um padrão e recomenda-se manutenções.

As torneiras e chuveiros são antigos, porém não identificamos vazamentos. Observamos que o chuveiro apresenta instalações aparentes.

As louças em sua maioria são antigas e necessitam de modernização.



8. GLP

O abastecimento de GLP é feito através de botijão de gás que fica instalado dentro da copa/cozinha, ao lado do fogão.

9. Instalações de ar condicionado e exaustão

Não existe sistema de condicionamento de ar ou exaustão.

10. Instalações de gases medicinais

Não existe rede para os gases medicinais, sendo que o consumo de oxigênio é feito através de fluxômetros conectados diretamente aos cilindros, localizamos uma unidade na sala de observação. O fornecimento dos cilindros é feito pela empresa Oximil.

O ar comprimido é utilizado somente no consultório de odontologia. Este é gerado por um compressor "Schulz", que está locado dentro de um abrigo externo sem isolamento acústico.
O compressor não é isento de óleo.

11. Elevadores / plataformas

Não existem elevadores ou plataformas.

12. Estrutura e Fundação

A estrutura da unidade é em concreto armado e identificamos uma trinca na circulação próxima a odontologia.
Visualmente não foram identificados pontos de recalque da estrutura.

13. Pisos

O piso interno desta é monolítico (Granilite) e apresenta bom estado de conservação.
No piso externo encontramos acabamentos em asfalto (estacionamento) e cimentado entre os blocos, aparentemente apresenta bom estado de conservação.



14. Paredes

Nas áreas secas as paredes são revestidas com pintura e barra lisa. Existe a necessidade de nova pintura geral, pois esta apresenta sinais de desgastes.

Nas áreas molhadas as paredes são revestidas com cerâmica esmaltada e de modo geral a conservação das peças é boa, entretanto, necessita de modernização.

15. Teto

O teto da unidade é misto, apresenta acabamentos em laje (sem acabamentos), telhado aparente e telhas translúcidas.

Observamos sinais de infiltrações na sala da gerencia.

16. Portas internas e externas

As portas internas são de madeira e metálicas, com batentes também em madeira e metálicos. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens é ruim.

As portas externas são metálicas, com batentes também metálicos. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens é ruim.

17. Janelas internas e externas

As janelas são de ferro pintado e nem todas possuem travas, o estado de conservação no geral é ruim.

18. Mobiliários

Quase todos os itens, incluindo macas de exame e ginecológicas, apoios de braço, suportes de soro, mesas e banquetas, apresentam muita deterioração, tendo poucos itens em bom estado de conservação, evidenciada durante avaliação excesso de oxidação.

19. Equipamentos de odontologia

Três consultórios completos (cadeira odontológica, cuspideira, equipo clínico, foco e mocho), um com aproximadamente dez anos de uso e muito deteriorado e outros dois com quatro anos de uso e com sinais de desgaste. O fotopolimerizador e o amalgamador possuem mais de oito anos de uso e estão deteriorados. Um equipamento de profilaxia com seis anos de uso com sinais de desgaste.



20. Equipamentos de enfermagem

Equipamentos considerados: balanças antropométricas e pediátricas, negatoscópios, focos clínicos e esfigmomanômetros.

Existem balanças de diversos padrões tecnológicos, sendo que a maior parte das mesmas é antiga e apresenta muita deterioração.

A unidade faz uso de aparelhos de pressão de coluna de mercúrio. Apesar de estarem em bom estado, tem seu uso não recomendado pela Organização Mundial de Saúde devido ao risco associado ao uso para trabalhadores, paciente e meio ambiente.

Os negatoscópios e focos clínicos são na maioria antigos e apresentam muita deterioração, foram encontrados poucos itens em bom estado de conservação.

21. Detector Fetal

Uma unidade com cinco anos de uso e deteriorada.

22. Câmara de Conservação de Vacinas

Uma unidade com aproximadamente três anos de uso e em bom estado de conservação.

23. Eletrocardiógrafo

Uma unidade com quatro anos de uso e deteriorada.

Centro de Saúde São Gabriel

1. *Informações preliminares*

Distrito Sanitário: Nordeste
Endereço: Rua Ilha de Malta, 353 – Bairro São Gabriel
Telefone: 3277-6744 **Gerente**: Cláudia Regina Soares Baunfeld

Perfil Assistencial

População Adscrita	**14.628**
N° de Profissionais	81
N° atual de ESF	04
Nº futuro de ESF	04
ESM atual	Sim
Complementar ESM atual	Não
Nº atual de ESB	02
Nº ACE	06
Coordenação do NASF	Sim
Academia da Cidade	Não
Acupuntura	Não

Características do Imóvel
Situação: ( ) Cedido ( ) Alugado (**X**) Próprio
Área: **2.000 m²**
N° de consultórios: **13**

- Avaliação Situacional das Tecnologias Clínicas



Para 24% dos itens avaliados é recomendada a **CONTINUIDADE**

Para 54% dos itens avaliados é recomendada a **REPOSIÇÃO**

Para 22% dos itens avaliados é recomendada a **INTERVENÇÃO TÉCNICA**

Este Centro de Saúde está localizado em terreno próprio da prefeitura.
Horário de funcionamento – Das 7h ás 18h.
Data de inauguração – não informado.
O atendimento aos usuários é feito em um único bloco e térreo.
O acesso à unidade é precário e não existe sinalização como piso tátil até a recepção da unidade. Identificamos também que existem barreiras físicas, que dificultam o acesso a idosos e cadeirantes.

2. *Cobertura*

A cobertura da unidade é composta por estrutura de madeira e telhas onduladas do tipo fibrocimento.
Não existe cobertura no percurso entre o portão e a entrada da unidade.
A espera da unidade se faz em uma varanda sob uma cobertura ampliada com telhas onduladas. Toda água absorvida pela cobertura é descartada sobre o pátio sendo que em dias chuvosos prejudica o acesso de usuários.

3. *Áreas externas e acessos*

O piso externo é em asfalto, este não apresenta um bom estado de conservação.
O único portão de entrada dá acesso a veículos, pedestres, suprimentos e saída de lixo, desta forma podem ocorrer comprometimento no fluxo.
O perímetro da unidade é fechado por muros e no geral este apresenta sinais de umidade, vandalismo, portanto, seu estado de conservação é ruim.
A unidade possui estacionamento restrito a funcionários, em caso de emergência ambulâncias podem circular e efetuar manobras no pátio do estacionamento.

4. *Instalações elétricas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações elétricas é feita pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.

Recebemos relato de falta de energia em dias chuvosos. Percebemos que esta unidade não possui no-breaks tão pouco geradores, desta forma podem ocorrer perdas de vacinas.

Os quadros elétricos são antigos, assim como as instalações elétricas, estes necessitam de modernização.

Existem eletrodutos aparentes (lógica e elétrica).

Todos os plugues e tomadas devem ser trocados, para se adequar às exigências da NBR 14.136/2009-padrão brasileiro.

A iluminação interna é feita por luminárias de sobrepor com lâmpadas fluorescentes, sendo que na recepção e circulação a luminosidade não está adequada. Observamos apenas um ponto de iluminação externa.

5. *Sistemas elétricos*

O rack (lógica) está localizado na circulação (corredor) e todos os atendimentos são registrados através de um prontuário eletrônico.

O sistema de telefonia conta duas linhas instaladas na unidade, uma na sala da gerência e outra recepção.

O sistema de detecção e combate a incêndio (detectores de fumaça, sirenes de aviso, iluminação autônoma, hidrantes) é inexistente. A prevenção contra incêndio se da através de extintores, contudo não os encontramos na unidade.
O sistema de alarme conta com detectores de presença instalados em todos os ambientes internos e a central está locada na sala da gerência. A segurança durante o funcionamento da unidade é feita por um funcionário da guarda municipal.

6. *Instalações hidráulicas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações hidráulicas e limpeza dos reservatórios são feitas pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.
Não foi relatada falta de água.
Não existe capitação de águas pluviais, toda água de chuva é descartada diretamente sobre o pátio e escoam pelo piso.
Recebemos relatos de funcionários informando que ocorrem alagamentos nos fundos da unidade próxima a área da limpeza.
Identificamos instalações alternativas dentro do consultório ginecológico conforme imagem abaixo.

7. Louças, metais e acessórios

Os tampos são antigos, estes formam uma única peça "tampo e cuba" e não apresentam um bom estado de conservação. Assim como as torneiras não oferece boa qualidade, tão pouco um padrão. As louças em sua maioria são antigas e necessitam modernização.



8. GLP

O abastecimento de GLP é feito através de botijão, que fica instalado dentro da copa/cozinha, ao lado do fogão.

9. Instalações de ar condicionado e exaustão

Não existe sistema de condicionamento de ar ou exaustão.

10. Instalações de gases medicinais

Não existe rede para os gases medicinais, sendo que o consumo de oxigênio é feito através de fluxômetros conectados diretamente ao cilindro, este fica localizado dentro da sala de observação. O fornecimento dos cilindros é feito pela empresa Oximil.

O ar comprimido é utilizado somente no consultório de odontologia. Este é gerado por um compressor "Wetzel" a óleo localizado dentro de um abrigo contiguo a odontologia. Este porem não possui isolamento acústico, porém quando acionado o equipamento emite um ruído o qual interfere bastante no dia dos profissionais.

11. Elevadores / plataformas

Não existem elevadores ou plataformas.

12. Estrutura e Fundação

Na estrutura, apesar de apresentar falta de manutenção, não identificamos patologias consideráveis. Visualmente não foram identificados pontos de recalque da estrutura.

13. Pisos

O piso interno é todo monolítico (granilite) e identificamos sinais de infiltrações e trincas, no geral o piso não apresenta um bom estado de conservação.

O piso externo é asfalto e observamos um pequeno trecho de blocos intertravados, no geral também necessita de reparos e modernização.

14. Paredes

Nas áreas secas as paredes são revestidas com pintura e barra lisa. Existem trincas e pontos de infiltração nas paredes e o estado de conservação da pintura é ruim. Identificamos trincas e sinais de umidade nas paredes de um dos consultórios.

Nas áreas molhadas as paredes são revestidas com cerâmica esmaltada e de modo geral a conservação das peças é ruim.

As paredes externas possuem acabamento com pintura e estas se encontram deterioradas.



15. Teto

Todo o teto da unidade é na maior parte de laje pré sem acabamento, visualmente possui uma aparência agressiva e necessita de manutenção e modernização.

16. Portas internas e externas

As portas internas são de madeira, com batentes também em madeira. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens é ruim.

As portas externas são metálicas, com batentes também metálicos. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens é ruim.

17. Janelas internas e externas

As janelas são em ferro com acabamento em pintura, nem todas possuem travas. Conforme mostra foto abaixo uma das travas está danificada. No geral as janelas não apresentam um bom estado de conservação.

18. Mobiliários

A unidade conta com um parque sem padrão tecnológico, porém a maioria dos itens deste está deteriorada ou com sinais de desgaste, foram encontrados poucos itens em bom estado de conservação.

19. Equipamentos de odontologia

Três consultórios completos (cadeira odontológica, cuspideira, equipo clínico, foco e mocho), todos com um ano de uso e em bom estado de conservação. Dois equipamentos de profilaxia, um com

seis anos e deteriorado e outro com dois anos e em bom estado de conservação. Um amalgamador com seis anos de uso e deteriorado e dois fotopolimerizadores, um com três anos de uso e em bom estado de conservação e outro com seis anos de uso e deteriorado.

20. Equipamentos de enfermagem

Equipamentos considerados: balanças antropométricas e pediátricas, negatoscópios, focos clínicos e esfigmomanômetros.

As balanças, em sua maioria, apresentam muitos sinais de desgaste ou deterioração, sendo que poucas unidades estão em bom estado de conservação.

A unidade faz uso de aparelhos de pressão de coluna de mercúrio. Apesar de estarem em bom estado, tem seu uso não recomendado pela Organização Mundial de Saúde devido ao risco associado ao uso para trabalhadores, paciente e meio ambiente.

Os negatoscópios estão em sua maioria deteriorados ou com sinais de desgaste.

21. Detector Fetal

Uma unidade com quatro anos de uso e com sinais de desgaste.

22. Câmara de Conservação de Vacinas

Uma unidade com três anos de uso e em bom estado de conservação.

Centro de Saúde Olavo Albino

1. *Informações preliminares*

Distrito Sanitário: Nordeste
Endereço: Rua Papa-Honório III, 8 – Bairro Ouro-Minas
Telefone: 3277-6795 **Gerente**: Laérgio G. Lisboa

Perfil Assistencial

População Adscrita	**10.390**
N° de Profissionais	56
N° atual de ESF	03
Nº futuro de ESF	04
ESM atual	Não
Complementar ESM atual	Não
Nº atual de ESB	02
Nº ACE	07
Coordenação do NASF	Não
Academia da Cidade	Sim
Acupuntura	Não

Características do Imóvel
Situação: ( ) Cedido ( ) Alugado (**X**) Próprio
Área: **1.400 m²**
N° de consultórios: **07**

- Avaliação Situacional das Tecnologias Clínicas



Para 56% dos itens avaliados é recomendada a **CONTINUIDADE**

Para 31% dos itens avaliados é recomendada a **REPOSIÇÃO**

Para 13% dos itens avaliados é recomendada a **INTERVENÇÃO TÉCNICA**

Este Centro de Saúde está localizado em terreno próprio da prefeitura**.**

Horário de funcionamento – Das 7h ás 18h

Data de inauguração – não informado.

Este posto possui características térreas, porém internamente existe um desnível o qual é vencido por escadas. O nível mais alto atende somente aos funcionários.

Relativo à acessibilidade o mesmo oferece boas condições de circulação e locomoção, porém não apresenta sinalizações como piso tátil para deficientes visuais. Localizamos os banheiros que atendem aos portadores de necessidades especiais, no entanto encontramos uma das barras de apoio com sinais de corrosão, podendo colocar em risco os usuários num eventual ferimento. (ver na hidráulica)

Como é notória, a unidade foi bastante atacada por vândalos pichadores.

2. *Cobertura*

A cobertura da unidade é composta por telhas onduladas (fibrocimento) e recebemos diversas queixas referentes a vazamentos.

As descargas das águas pluviais são feitas de duas formas, parte é conduzida às caixas de captação e parte é despejada diretamente no pátio sem conflitos com os usuários.

3. *Áreas externas e acessos*

No portão da unidade percebe-se a cobertura que protege o usuário até a entrada principal, esta mesma cobertura abriga aos usuários que aguardam a retirada de medicamentos da farmácia.

O acesso é livre e não existem barreiras físicas, o acesso oferece rampas e escada a fim de atender às necessidades.

O piso externo é feito de blocos intertravados que ajudam na permeabilidade do piso e apresentam um bom estado de conservação.

O perímetro da unidade é fechado por muros e grades, entretanto estes estão bastante depredados com diversos sinais de vandalismo e umidade.

O acesso de pacientes e suprimentos é feito por um único portão, já a saída de resíduos é realizada por outro acesso.

Identificamos que na lateral do edifício faltam manutenções, percebemos o desenvolvimento de matos entre o piso intertravados.

Esta unidade como as outras não dispõe de ambulância, todavia quando necessária, existe acesso interno através do estacionamento.

4. *Instalações elétricas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações elétricas é feita pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.

A falta de energia acontece em casos de chuvas, que é comum na maioria das regiões do município e como não existe gerador ou no-break corre-se o risco de perda de vacinas.

Os quadros elétricos foram modernizados e estão todos em bom estado de conservação.

Todos os plugues e tomadas necessitam ser adequados às exigências da NBR 14.136/2009-padrão brasileiro.

A iluminação interna é feita por luminárias de sobrepor com lâmpadas fluorescentes e oferecem bom estado de conservação.

A iluminação externa é feita por luminárias sobrepostas tipo arandelas distribuídas nas laterais do edifício.



5. *Sistemas elétricos*

O rack (lógica) está localizado na sala da gerência e todos os atendimentos são registrados através de um prontuário eletrônico.

O sistema de telefonia conta duas linhas instaladas na unidade, uma na sala da gerência e outra recepção.

O sistema de detecção e combate a incêndio (detectores de fumaça e hidrantes) é inexistente. A prevenção a combate a incêndios se dá através de extintores, no entanto, não identificamos as etiquetas de vistorias.
Esta unidade apresenta sistema de iluminação de emergência e de pára-raios.
O sistema de alarme conta com detectores de presença instalados em todos os ambientes internos e sua central está locada na sala da gerência. A segurança durante o funcionamento da unidade é feita por um funcionário da guarda municipal.

6. *Instalações hidráulicas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações hidráulicas e limpeza dos reservatórios são feitas pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.
Não foi relatada falta de água nesta unidade.
Existem queixas de vazamentos em diversos lavatórios.
Logo no acesso a unidade é possível visualizar uma tubulação aparentemente provisória para drenagem do telhado.

7. *Louças, metais e acessórios*

As cubas de inox e bancadas de granito estão em ótimo estado de conservação, inclusive louças.
Recebemos relatos que as torneiras dos lavatórios apresentam vazamentos.
Os chuveiros estão bons e com vazão adequada.
Conforme já relatado neste relatório, observamos uma barra de apoio dentro de sanitário destinado a portadores de necessidades especiais com grandes sinais de corrosão.



8. *GLP*

O abastecimento de GLP é feito através de um botijão de gás, este fica abrigado na própria cozinha, sendo que o acesso ao mesmo se da pelo lado externo da unidade. O local possui ventilação devido às portinholas serem vazadas.

9. Instalações de ar condicionado e exaustão

Não existe sistema de condicionamento de ar ou exaustão.

10. Instalações de gases medicinais

Não existe rede para os gases medicinais, sendo que o consumo de oxigênio é feito através de fluxômetros conectados diretamente aos cilindros, estes estão locados na sala de observação. O fornecimento dos cilindros é feito pela empresa Oximil.



O ar comprimido é utilizado somente no consultório de odontologia. Este é gerado por um compressor "Schulz", que está em bom estado de conservação, o mesmo está localizado na área externa e conduzido até o consultório por mangueiras. O compressor não é isento de óleo e seu abrigo possui isolamento acústico.

11. Elevadores / plataformas

Não existem elevadores ou plataformas.

12. Estrutura e Fundação

A estrutura da unidade é em concreto armado e apresenta pequenas trincas no corredor da odontologia.

Visualmente não foram identificados pontos de recalque da estrutura.

13. Pisos

Todo piso interno da unidade é do tipo monolítico, (granilite) este oferece um bom estado de conservação.

Na área externa o piso é de blocos intertravados e no geral apresenta um bom estado de conservação, já nos corredores laterais observamos o desenvolvimento de planta (praga) entre os blocos, onde é necessária manutenção.



14. Paredes

Nas áreas secas as paredes são revestidas com pintura e barra lisa a meia altura, no entanto observamos diversos pontos com infiltrações na odontologia, espera e recepção onde necessitam de reparos imediatos. Nas áreas molhadas as paredes são revestidas com cerâmica esmaltada e de modo geral a conservação das peças é boa.

Na área externa o acabamento das paredes é de revestimento cerâmico bastante degradado devido ações de pichadores.

15. Teto

Todo o teto da unidade é em laje revestida e pintura na cor branca.
Foram detectados pontos com infiltrações tanto na circulação da odontologia quanto na recepção.



16. Portas internas e externas

As portas internas são de madeira, com batentes também em madeira, o estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens é bom.
As portas externas são metálicas, com batentes também metálicos, o estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens também são bons.

17. Janelas internas e externas

As janelas são todas em alumínio e possuem travas, aparentemente estão em conformidade e bom estado de conservação.

18. Mobiliários

A maior parte dos mobiliários, inclusive macas apresenta deterioração, oxidação ou sinais de desgaste, sendo que muitos itens não apresentam condições adequadas para uso.

19. Equipamentos de odontologia

Encontrados três consultórios completos (cadeira odontológica, cuspideira, equipo clínico, foco e mocho), todos com dois anos de uso e em bom estado de conservação. Três equipamentos de profilaxia, dois destes com dois com dois anos de uso e um com quatro anos de uso, todos em bom estado de conservação; um fotopolimerizador e um amalgamador, ambos com dois anos de uso e em bom estado de conservação.

20. Equipamentos de enfermagem

Equipamentos considerados: balanças antropométricas e pediátricas, negatoscópios, focos clínicos e esfigmomanômetros.

As balanças estão em sua maioria deterioradas ou apresentando sinais de desgaste, poucos itens apresentam bom estado de conservação.

A unidade faz uso de aparelhos de pressão de coluna de mercúrio. Apesar de estarem em bom estado, tem seu uso não recomendado pela Organização Mundial de Saúde devido ao risco associado ao uso para trabalhadores, paciente e meio ambiente.
Os negatoscópios estão em bom estado de conservação ou com sinais de desgaste, tendo poucos itens deteriorados.
Os focos clínicos avaliados estão deteriorados, estes não apresentam condições de uso.

21. Detector Fetal

Duas unidades avaliadas, uma com cinco anos de uso e deteriorada e outra com três anos de uso e em bom estado de conservação.

22. Câmara de Conservação de Vacinas

Uma unidade com quatro anos de uso e em bom estado de conservação.

23. Eletrocardiógrafo

Uma unidade com dois anos de uso e em bom estado de conservação.

Centro de Saúde Nazaré

1. *Informações preliminares*

Distrito Sanitário: Nordeste
Endereço: Rua Cruz de Malta, 73 – Bairro Nazaré
Telefone: 3277-6730 **Gerente**: Mauro Afonso da Silva

Perfil Assistencial

População Adscrita	**15.775**
N° de Profissionais	98
N° atual de ESF	05
Nº futuro de ESF	04
ESM atual	Sim
Complementar ESM atual	Não
Nº atual de ESB	02
Nº ACE	07
Coordenação do NASF	Não
Academia da Cidade	Não
Acupuntura	Não

Características do Imóvel
Situação: ( ) Cedido ( ) Alugado (**X**) Próprio
Área: **1.000 m²**
N° de consultórios: **13**

- Avaliação Situacional das Tecnologias Clínicas



Para 70% dos itens avaliados é recomendada a **CONTINUIDADE**

Para 24% dos itens avaliados é recomendada a **REPOSIÇÃO**

Para 6% dos itens avaliados é recomendada a **INTERVENÇÃO TÉCNICA**

Este Centro de Saúde está localizado em terreno próprio da prefeitura.
Horário de funcionamento – Das 7h ás 18h.
Data de inauguração – 2008.
O imóvel possui um único bloco composto por dois pavimentos, a circulação interna se faz através de escadas e plataformas elevatórias.
Esta unidade possui um bom estado de conservação, pois foi entregue nova a população recentemente, no ano de 2008.
O acesso a unidade é bom tanto interno quanto externamente.

2. *Cobertura*

A cobertura da unidade é composta por laje pré e telhas cerâmicas.
Não houve relato de pontos de infiltrações, a drenagem do telhado acontece de duas formas, parte é direcionada através de condutores até caixas coletoras, na fachada, já nas laterais toda água é descartada diretamente sobre o pátio.

3. *Áreas externas e acessos*

Não existe cobertura no percurso entre o portão de acesso até a recepção da unidade.
O acesso principal é bom e não existem barreiras nem obstáculos que comprometam a circulação dos usuários, internamente as circulações são através de escadas e plataforma.
Esta unidade é composta por dois acessos um principal para pedestres outro para veículos e estacionamento.

4. *Instalações elétricas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações elétricas é feita pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.
Não houve relato de falta de energia.
Os quadros elétricos possuem um padrão atualizado é internamente é identificado.
Existem eletrodutos aparentes (lógica e elétrica) fato que demonstra soluções alternativas e imprevistas.
Todos os plugues e tomadas devem ser trocados, para se adequar às exigências da NBR 14.136/2009-padrão brasileiro.
A iluminação interna é feita por luminárias de sobrepor com lâmpadas fluorescentes.
A iluminação externa é feita através de arandelas.

5. *Sistemas elétricos*

O rack (lógica) está localizado na sala da administração e todos os atendimentos são registrados através de um prontuário eletrônico.
O sistema de telefonia conta duas linhas instaladas, uma na sala da gerência outra na recepção.

O sistema de detecção e combate a incêndio (detectores de fumaça e hidrantes) é inexistente. A prevenção contra incêndios se da através de extintores, porém, os mesmos não apresentam etiquetas com datas de vistoria.
O sistema de alarme conta com detectores de presença instalados em todos os ambientes internos e sua central está locada na sala da administração. A segurança durante o funcionamento da unidade é feita por um funcionário da guarda municipal.
Observamos que esta unidade esta equipada de pára-raios e iluminação de emergência.

6. *Instalações hidráulicas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações hidráulicas e limpeza dos reservatórios são feitas pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.
Não foi relatada falta de água.
A captação de água pluvial é feita superficialmente, ou seja, toda a água de chuvas escoa pelo piso.
Não recebemos relatos sobre eventuais vazamentos de torneiras e lavatórios, tão pouco, alagamento.

7. *Louças, metais e acessórios*

As cubas de inox e bancadas de granito estão em ótimo estado de conservação, assim como as louças e metais também.
Nos vestiários identificamos os chuveiros os quais apresentam um bom estado de conservação.

8. GLP

O abastecimento de GLP é feito através de botijão de gás, que fica instalado dentro da copa/cozinha, ao lado do fogão, inclusive identificamos os reservas no mesmo local.

9. Instalações de ar condicionado e exaustão

Não existe sistema de condicionamento de ar ou exaustão.

10. Instalações de gases medicinais

Não existe rede para os gases medicinais, sendo que o consumo de oxigênio é feito através de fluxômetros conectados diretamente aos cilindros, estes estão localizados na sala de observação. O fornecimento dos cilindros é feito pela empresa Oximil.



O ar comprimido é utilizado somente no consultório de odontologia. Este é gerado por um compressor instalado em abrigo próprio com isolamento acústico. O equipamento é da marca "Schulz" a óleo.

11. Elevadores / plataformas

Esta unidade possui plataforma elevatória da marca “Montele”. No entanto, não está funcionando devido à falta de manutenção.

12. Estrutura e Fundação

A estrutura da unidade é em concreto armado e apresenta trincas no consultório dois e na espera. Visualmente não foram identificados pontos de recalque da estrutura.



13. Pisos

O piso desta unidade é todo monolítico (Granilite) e apresentam trincas, segundo relato de funcionários ao lavar o piso no pavimento superior parte da água infiltra e escorre na laje do piso inferior, isso ocorre na circulaçãol, (corredor) no geral o estado de conservação é bom.

Parte do piso externo se faz em granilite e em parte cimentado, ambos apresentam bom estado de conservação.

14. Paredes

Nas áreas secas as paredes são revestidas barra cerâmica e complemento em pintura. Existem trincas em alguns pontos, porém no geral o estado de conservação é bom.

Nas áreas molhadas as paredes são revestidas com cerâmica esmaltada e de modo geral a conservação das peças é boa.

Nas áreas externas o revestimento é feito todo em cerâmica 10x10, este apresenta um bom estado de conservação.

15. Teto

Todo o teto da unidade é em laje revestida com pintura na cor branca.

Detectamos fissuras na laje na sala de curativo, desta forma, recomenda-se um acompanhamento.

16. Portas internas e externas

As portas internas são de madeira, com batentes também em madeira. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens é bom.

As portas externas são metálicas, com batentes também metálicos. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens é bom.



17. Janelas internas e externas

As janelas são todas em alumínio e todas possuem travas, algumas possuem grades de proteção, porém, o estado de conservação das peças no geral é muito bom.

18. Mobiliários

Grande parte dos mobiliários da unidade está em bom estado de conservação ou com poucos sinais de desgaste, os itens que apresentam deterioração sofreram reforma, porém esta não removeu os pontos de oxidação.

19. Equipamentos de odontologia

Avaliados quatro consultórios completos (cadeira odontológica, cuspideira, equipo clínico, foco e mocho), todos com dois anos de uso e em bom estado de conservação. Quatro equipamentos de profilaxia com dois anos de uso e em bom estado de conservação; dois fotopolimerizadores com dois anos de uso e em bom estado de conservação e um amalgamador com oito anos de uso e deteriorado.



20. Equipamentos de enfermagem

Equipamentos considerados: balanças antropométricas e pediátricas, negatoscópios, focos clínicos e esfigmomanômetros.

A maior parte das balanças está em bom estado de conservação ou com sinais de desgaste, sendo que poucos itens estão deteriorados.

A unidade faz uso de aparelhos de pressão de coluna de mercúrio. Apesar de estarem em bom estado, tem seu uso não recomendado pela Organização Mundial de Saúde devido ao risco associado ao uso para trabalhadores, paciente e meio ambiente.

Os negatoscópios estão em bom estado de conservação ou com sinais de desgaste, não tendo itens deteriorados.

A maior parte dos focos clínicos está deteriorada, tendo poucos itens em bom estado de conservação.

21. Detector Fetal

Uma unidade com dois anos de uso e em bom estado de conservação.

22. Câmara de Conservação de Vacinas

Uma unidade com dois anos de uso e em bom estado de conservação.

23. Eletrocardiógrafo

Uma unidade com dois anos de uso e em bom estado de conservação.

Centro de Saúde Dom Joaquim

1. *Informações preliminares*

Distrito Sanitário: Nordeste
Endereço: Avenida Joaquim José Diniz, 200 – Bairro Fernão Dias
Telefone: 3277-5701 **Gerente**: Maria Eunice Araújo

Perfil Assistencial

População Adscrita	**5.799**
N° de Profissionais	62
N° atual de ESF	01
Nº futuro de ESF	01
ESM atual	Sim
Complementar ESM atual	Não
Nº atual de ESB	02
Nº ACE	05
Coordenação do NASF	Não
Academia da Cidade	Não
Acupuntura	Não

Características do Imóvel
Situação: ( ) Cedido ( ) Alugado (**X**) Próprio
Área: **840 m²**
N° de consultórios: **05**

- Avaliação Situacional das Tecnologias Clínicas



Para 29% dos itens avaliados é recomendada a **CONTINUIDADE**

Para 63% dos itens avaliados é recomendada a **REPOSIÇÃO**

Para 8% dos itens avaliados é recomendada a **INTERVENÇÃO TÉCNICA**

Este Centro de Saúde está localizado em terreno próprio da prefeitura.
Horário de funcionamento – Das 7h ás 19h.
Data de inauguração – 2000.
Este Centro de Saúde está locado em terreno próprio da prefeitura.
Os atendimentos aos usuários são feitos num edifício com dois pavimentos e em um único bloco, no entanto o pavimento superior é restrito a funcionários e onde funciona a administração.
Foi relatado que a unidade passou por reformas entre os anos de 2009 e 2010 e nesta intervenção houve ampliação do auditório, foi executada uma nova sala para zoonoses, sala multiuso e pintura geral.

2. *Cobertura*

Na cobertura da unidade tem-se laje - pré e telhas do tipo canaleta (fibrocimento). A descarga das águas pluviais é direcionada diretamente sobre o pátio.
O estado de conservação desta cobertura é bom, porém, existem algumas telhas quebradas, que necessitam substituição.

3. *Áreas externas e acessos*

Não existe cobertura no percurso entre o portão de acesso até a entrada da unidade.
O piso externo é em cimentado e o estado de conservação deste é bom.
O perímetro da unidade é fechado por muros e necessitam de pintura, devido a ações de vândalos.
Esta unidade apresenta dois acessos, sendo um deles para pacientes e entrada de suprimentos, feito pelo portão principal, realizado através de rampas. O segundo para saída de resíduos se faz pelo acesso lateral, uma vez que esta unidade apresenta essa condição.
Internamente o acesso para o segundo pavimento é realizado através de escada.
Nos fundos desta unidade localiza-se a equipe de zoonoses.

4. *Instalações elétricas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações elétricas é feita pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.
Não ocorre falta de energia nesta unidade, não consta a utilização de gerador ou no-breaks, portanto no caso de falta de energia o posto é 100% comprometido.
Os quadros elétricos são adequados e estão em bom estado de manutenção.
Percorrendo a unidade, são visíveis as instalações aparentes tanto de lógica quanto de elétrica.
Todos os plugues e tomadas devem ser trocados, para se adequar às exigências da NBR 14.136/2009 (padrão brasileiro).
A iluminação interna é feita por luminárias de sobrepor do tipo fluorescente.
As iluminações externas são em arandelas com lâmpadas econômicas distribuídas nas laterais do edifício.



5. *Sistemas elétricos*

Nesta unidade localizamos um rack (lógica) na sala de espera. Todos os atendimentos são registrados através de um prontuário eletrônico.
O sistema de telefonia conta com duas linhas instaladas, uma na sala da gerência e outra na recepção

O sistema de detecção e combate a incêndio (detectores de fumaça, sirenes de aviso, iluminação autônoma, hidrantes) é inexistente. A prevenção de combate a incêndios se dá através de extintores.
O sistema de alarme conta com detectores de presença instalados em todos os ambientes internos e sua central está locada no Hall da escada do pavimento superior. A segurança durante o funcionamento da unidade é feita por um funcionário da guarda municipal.

6. *Instalações hidráulicas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações hidráulicas e limpeza dos reservatórios são feitas pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas quando solicitadas.
Não foi relatada falta de água.
Captação de águas pluviais na área externa é realizada por grelhas distribuídas no piso externo, não existem condutores do telhado até as caixas.

7. *Louças, metais e acessórios*

Todas as bancadas seguem o padrão em granito e no geral estão em bom estado de conservação. As louças possuem padrão mais simplificado e estão instaladas nos consultórios, todas apresentam um bom estado de conservação.
Os metais, no geral, são todos de qualidade e oferecem bom estado de conservação.
Localizamos chuveiros na área da Zoonose e identificamos boa vazão e estão com em bom estado de conservação.

8. *GLP*

O abastecimento de GLP é feito através de um botijão de gás que ficam instalados dentro de um abrigo externo com ventilação apropriada.

9. *Instalações de ar condicionado e exaustão*

Não existe sistema de condicionamento de ar ou exaustão.

10. *Instalações de gases medicinais*

Não existe rede para os gases medicinais, sendo que o consumo de oxigênio é feito através de fluxômetros conectados diretamente ao cilindro, este fica locado na sala de observação. O fornecimento dos cilindros é feito pela empresa Oximil.

O ar comprimido utilizado na unidade vem de compressor a óleo da marca “Schulz” e a utilização está limitado à odontologia.
O abrigo do compressor possui isolamento acústico, portanto, não importuna as pessoas que trabalham ao redor.

11. Elevadores / plataformas

Não existem plataformas ou elevadores.

12. Estrutura e Fundação

A estrutura da unidade é em concreto armado e não apresenta trincas ou grandes flechas.
Visualmente não foram identificados pontos de recalque da estrutura.

13. Pisos

O piso interno da unidade é todo feito em Granilite, (monolítico) e seu estado de conservação é bom.
O piso externo é cimentado e no geral apresenta uma bom estado de conservação.

14. Paredes

Nas áreas secas as paredes são revestidas com pintura acrílica e no geral o estado de conservação é bom.

Nas áreas molhadas as paredes são revestidas com cerâmica esmaltada e de modo geral a conservação das peças é boa.

Externamente o acabamento das paredes são em placas cerâmicas 10x20, estes possuem uma boa aparência e estado de conservação.



15. Teto

Todo o teto da unidade é em laje revestida com pintura na cor branca. Não identificamos trincas, tão pouco pontos de infiltrações.

16. Portas internas e externas

As portas internas são de madeira, com batentes também em madeira. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens são bons.

As portas de acesso às áreas externas são metálicas com batentes também metálicos, e, no geral, o estado de conservação é bom.

17. Janelas internas e externas

As janelas são metálicas aparentemente todas possuem travas e grades de proteção, o estado de conservação das peças é bom.

18. Mobiliários

A unidade conta com itens, que em sua grande maioria apresenta deterioração e oxidação, poucos itens estão em bom estado de conservação, todas as macas avaliadas estão deterioradas.

19. Equipamentos de odontologia

Avaliados dois consultórios completos (cadeira odontológica, cuspideira, equipo clínico, foco e mocho) ambos com dois anos de uso e em bom estado de conservação. Um equipamento de

profilaxia com seis anos de uso e com sinais de desgaste; um fotopolimerizador e um amalgamador, ambos com mais de seis anos de uso e deteriorados.

20. Equipamentos de enfermagem

Equipamentos considerados: balanças antropométricas e pediátricas, negatoscópios, focos clínicos e esfigmomanômetros.

As balanças não seguem um padrão tecnológico, evidenciado durante visita que a maior parte das mesmas encontra-se com sinais de desgaste ou deterioração, poucas unidades estão em bom estado de conservação.

A unidade faz uso de aparelhos de pressão de coluna de mercúrio. Apesar de estarem em bom estado, tem seu uso não recomendado pela Organização Mundial de Saúde devido ao risco associado ao uso para trabalhadores, paciente e meio ambiente.

Todos os negatoscópios avaliados estão deteriorados.

Encontrada uma unidade antiga e deteriorada.

21. Câmara de Conservação de Vacinas

Uma unidade com aproximadamente dois anos de uso e em bom estado de conservação.

Centro de Saúde São Marcos

1. *Informações preliminares*
   Distrito Sanitário: Nordeste
   Endereço: Rua Paulista, 571 – Bairro São Marcos
   Telefone: 3277-1147 **Gerente**: Sorângela Maria de Souza

Perfil Assistencial

População Adscrita	**12.332**
N° de Profissionais	74
N° atual de ESF	04
Nº futuro de ESF	03
ESM atual	Não
Complementar ESM atual	Não
Nº atual de ESB	02
Nº ACE	06
Coordenação do NASF	Não
Academia da Cidade	Não
Acupuntura	Não

Características do Imóvel
Situação: ( ) Cedido ( ) Alugado (**X**) Próprio
Área: **1.625 m²**
N° de consultórios: **13**

- Avaliação Situacional das Tecnologias Clínicas



Para 56% dos itens avaliados é recomendada a **CONTINUIDADE**

Para 31% dos itens avaliados é recomendada a **REPOSIÇÃO**

Para 13% dos itens avaliados é recomendada a **INTERVENÇÃO TÉCNICA**

Este Centro de Saúde está localizado em terreno próprio da prefeitura.
Horário de funcionamento – Das 7h ás 19h.
Data de inauguração – 2008.
Esta unidade possui dois pavimentos sendo que o pavimento superior é só administrativo e o acesso é por escadas.
Esta unidade é nova e foi entregue a população em 2008.

2. *Cobertura*

Na cobertura da unidade tem-se laje pré e telhas metálicas. A descarga das águas pluviais é direcionada diretamente sobre o pátio e escoada até as grelhas de capitação instaladas no piso.
Logo na entrada é possível visualizar uma cobertura de proteção aos ambientes que dão acesso externo, inclusive a dispensação da farmácia.
O estado de conservação desta cobertura é bom e não encontramos sinais de infiltrações.

3. *Áreas externas e acessos*

Não existe cobertura no percurso entre o portão de acesso até a entrada da unidade, observamos que este centro de saúde possui rampa de acesso e mantém-se bem sinalizado através de piso tátil até o balcão da recepção.
O piso externo é em cimentado e o estado de conservação deste é bom.
O perímetro da unidade é fechado por muros nas laterais e grades na fachada, os muros apresentam grandes sinais de vandalismo.
O acesso de pacientes e entrada de suprimentos é feito pelo acesso principal, já a saída de resíduos é feita pelo estacionamento.
A equipe de Zoonose fica locada próximo ao estacionamento.

4. *Instalações elétricas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações elétricas é feita pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.
Não ocorre falta de energia nesta unidade. Não consta a utilização de gerador ou no-breaks, portanto, no caso de falta de energia o posto é 100% comprometido.
Os quadros elétricos são adequados e apresentam um bom estado de conservação.
Observamos internamente diversos pontos com instalações e tubulações aparentes.
Todos os plugues e tomadas devem ser trocados, para se adequar às exigências da NBR 14.136/2009 (padrão brasileiro).
A iluminação interna é feita por luminárias de sobrepor do tipo fluorescente, as mesmas não necessitam de modernização e estão em bom estado.
As iluminações externas são feitas através de arandelas distribuídas nas laterais do edifício e por postes, conforme mostra imagem abaixo.



5. *Sistemas elétricos*

Nesta unidade localizamos o rack (lógica) na sala da administração. Todos os atendimentos são registrados através de um prontuário eletrônico.
O sistema de telefonia conta com três linhas instaladas na unidade, uma na sala da gerência, uma na recepção e uma na administração.

O sistema de alarme conta com detectores de presença instalados em todos os ambientes internos e sua central está locada na sala da Administração. A segurança durante o funcionamento da unidade é feita por um funcionário da guarda municipal.

O sistema de detecção e combate a incêndio (detectores de fumaça, sirenes de aviso, hidrantes) é inexistente. A prevenção de combate a incêndios se dá através de extintores que estão no prazo de validade
Observamos também que esta unidade é equipada com iluminação de emergência.

6. *Instalações hidráulicas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações hidráulicas e limpeza dos reservatórios são feitas pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas quando solicitadas.
Não foi relatada falta de água.

Captação de águas pluviais na área externa se faz através de grelhas instaladas no piso externo da unidade.

7. Louças, metais e acessórios

Identificamos que a unidade possui um bom padrão de bancadas, no geral todas seguem um mesmo modelo de granito e estão em bom estado de conservação. Notamos também o mesmo exemplo com relação às torneiras, lavatórios e louças sanitárias.
Todas as instalações hidráulicas possuem boa vazão de água.
Chuveiro apresenta boa vazão e estado de conservação.

8. GLP

O abastecimento de GLP é feito através de um botijão de gás que fica armazenado num abrigo ventilado e contiguo a cozinha.

9. Instalações de ar condicionado e exaustão

Não existe sistema de condicionamento de ar ou exaustão.

10. Instalações de gases medicinais

Não existe rede para os gases medicinais, sendo que o consumo de oxigênio é feito através de fluxômetros conectados diretamente ao cilindro que está localizado na sala da observação. O fornecimento do cilindro é feito pela empresa Oximil.

O ar comprimido utilizado na unidade vem de compressor da marca “Schulz” a óleo e o uso está limitado à odontologia.
O abrigo do compressor possui isolamento acústico, deste modo, não importuna as pessoas que trabalham ao redor.

11. Elevadores / plataformas

Não existem plataformas ou elevadores.

12. Estrutura e Fundação

A estrutura da unidade é em concreto armado e não apresenta patologias visuais.
Não foram identificados pontos de recalque da estrutura.

13. Pisos

O piso interno desta unidade é monolítico (Granilite) e apresenta um bom estado de conservação, não constatamos trincas.
O piso externo é cimentado e seu estado de conservação é bom.

14. Paredes

Nas áreas secas as paredes são revestidas com pintura e barra lisa. O acabamento no geral está em bom estado de conservação.

Nas áreas molhadas as paredes são revestidas com cerâmicas esmaltadas e seu estado de conservação é bom.

O acabamento das paredes externas é feito com cerâmicas 10x10 e seu estado de conservação é bom.

15. Teto

Todo o teto da unidade é em laje revestida com pintura na cor branca, não observamos sinais de trinas nem infiltrações.

16. Portas internas e externas

As portas internas são de madeira, com batentes também em madeira. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens são muito bons.

As portas externas são metálicas, com batentes também metálicos. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens é bom.

17. Janelas

As janelas são todas de alumínio identificamos que todas apresentam travas e grades o estado de conservação das peças é bom.

18. Mobiliários

A unidade conta com um parque muito variado, tendo itens em bom estado de conservação e itens muito deteriorados. Foi constatado durante a avaliação que a maior parte dos mobiliários está deteriorada ou com sinais de desgaste.

19. Equipamentos de odontologia

A unidade conta com três consultórios completos (cadeira odontológica, cuspideira, equipo clínico, foco e mocho), todos com dois anos de uso e em bom estado de conservação. Três equipamentos de profilaxia, sendo dois destes com dois anos de uso e em bom estado de conservação e outro com

seis anos de uso e com sinais de desgaste. Um amalgamador com seis anos de uso e deteriorado e um fotopolimerizador com dois anos de uso e em bom estado de conservação.

20. Equipamentos de enfermagem

Equipamentos considerados: balanças antropométricas e pediátricas, negatoscópios, focos clínicos e esfigmomanômetros.

Das balanças avaliadas, a maior parte está em bom estado de conservação, poucas unidades apresentavam sinais de desgaste ou deterioração.

A unidade faz uso de aparelhos de pressão de coluna de mercúrio. Apesar de estarem em bom estado, tem seu uso não recomendado pela Organização Mundial de Saúde devido ao risco associado ao uso para trabalhadores, paciente e meio ambiente.

A maior parte dos negatoscópios avaliados é nova e está em bom estado de conservação, tendo poucas unidades com sinais de desgaste ou deterioração.

Encontrados durante a avaliação três focos clínicos, um em bom estado de conservação, um com sinais de desgaste e outro deteriorado.

21. Câmara de Conservação de Vacinas

Uma unidade com quatro anos de uso e em bom estado de conservação.

22. Detector Fetal

Duas unidades em bom estado de conservação.

23. Eletrocardiógrafo

Uma unidade com dois anos de uso em bom estado de conservação.

Centro de Saúde Vila Reunidas

1. *Informações preliminares*

Distrito Sanitário: Nordeste
Endereço: Rua Leôncio Chagas, 157 – Bairro União
Telefone: 3277-5790 **Gerente**: Elzira M. Costa Rezende

Perfil Assistencial

População Adscrita	**33.517**
N° de Profissionais	86
N° atual de ESF	04
Nº futuro de ESF	04
ESM atual	Não
Complementar ESM atual	Não
Nº atual de ESB	02
Nº ACE	07
Coordenação do NASF	Não
Academia da Cidade	Sim
Acupuntura	Não

Características do Imóvel
Situação: ( ) Cedido ( ) Alugado (**X**) Próprio
Área: **1.040 m²**
N° de consultórios: **11**

- Avaliação Situacional das Tecnologias Clínicas



Para 49% dos itens avaliados é recomendada a **CONTINUIDADE**

Para 29% dos itens avaliados é recomendada a **REPOSIÇÃO**

Para 22% dos itens avaliados é recomendada a **INTERVENÇÃO TÉCNICA**

Unidade com situação precária.
Este Centro de Saúde está localizado em terreno próprio da prefeitura.
Horário de funcionamento – Das 7h ás 19h.
Data de inauguração – 2008.
Esta unidade possui dois pavimentos e é composta apenas de um único bloco, a acessibilidade interna é boa, uma vez que feita através de escadas e plataforma elevatória.
Esta unidade é nova e foi entregue a população em 2008.

2. *Cobertura*

Na cobertura da unidade tem-se laje pré e telhas onduladas. A descarga das águas pluviais é direcionada através de condutores até caixas de águas pluviais.
O estado de conservação desta cobertura é bom não recebemos relatos referentes a vazamentos ou infiltrações.

3. *Áreas externas e acessos*

Não existe cobertura no percurso entre o portão de acesso até a entrada da unidade, observamos, porém, que este centro de saúde possui acesso plano o que facilita a circulação de idosos e deficientes físicos.
O piso externo é cimentado e o estado de conservação deste é bom.
O perímetro da unidade é fechado por muros, inclusive na fachada e observamos atos de vandalismo feitos por pichadores.
O acesso de pacientes e entrada de suprimentos é feito pelo acesso principal, já a saída de resíduos é feita pelo estacionamento.
Nos fundos da unidade se encontra a equipe da Zoonose.

4. *Instalações elétricas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações elétricas é feita pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.

Não ocorre falta de energia nesta unidade, não consta a utilização de gerador ou no-breaks, portanto, no caso de falta de energia o posto é 100% comprometido.

Os quadros elétricos são adequados e aparentemente apresentam um bom estado de conservação. Identificamos pontos com instalações e tubulações aparentes.

Todos os plugues e tomadas devem ser trocados, para se adequar às exigências da NBR 14.136/2009 (padrão brasileiro).

A iluminação interna é feita por luminárias de sobrepor do tipo fluorescente e estão em bom estado de conservação.

As iluminações externas são feitas por arandelas embutidas na alvenaria e distribuídas nas laterais do edifício.

5. *Sistemas elétricos*

Nesta unidade localizamos um rack (lógica) e está localizado num pequeno deposito. Todos os atendimentos são registrados através de um prontuário eletrônico.

O sistema de telefonia conta com três linhas instaladas, uma na sala da gerência, uma na recepção e uma na administração.

O sistema de alarme conta com detectores de presença instalados em todos os ambientes internos e sua central está locada junto com o rack em um pequeno depósito. A segurança durante o funcionamento da unidade é feita por um funcionário da guarda municipal.
O sistema de detecção e combate a incêndio (detectores de fumaça, sirenes de aviso, iluminação autônoma, hidrantes) é inexistente. A prevenção de combate a incêndios se dá através de extintores, porém constatamos que os mesmos não apresentam etiquetas com data de vistoria.
Esta unidade é equipada com para-raios.

6. *Instalações hidráulicas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações hidráulicas e limpeza dos reservatórios são feitas pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas quando solicitadas.
Não recebemos relatos de falta de água.
Toda água de chuva descarregada dos telhados é escoada pelo piso e captada por grelhas instaladas no piso externo.

7. *Louças, metais e acessórios*

Identificamos que a unidade possui um padrão de bancadas seguindo um modelo de granito, estas estão em bom estado de conservação. Notamos também o mesmo exemplo com relação às torneiras, lavatórios e louças sanitárias.
Todas as instalações hidráulicas possuem boa vazão de água.
Chuveiro possui boa vazão e bom estado de conservação.

8. *GLP*

O abastecimento de GLP é feito através de botijão de gás que fica instalado dentro da cozinha, ao lado do fogão inclusive o reserva.

9. *Instalações de ar condicionado e exaustão*

Não existe sistema de condicionamento de ar ou exaustão.

10. *Instalações de gases medicinais*

Não existe rede para os gases medicinais, sendo que o consumo de oxigênio é feito através de fluxômetros conectados diretamente a dois cilindros localizados na sala de observação. O fornecimento dos cilindros é feito pela empresa Oximil.

O ar comprimido utilizado na unidade vem de compressor da marca “Schulz” a óleo e o uso está limitado à odontologia.
O abrigo do compressor possui isolamento acústico, deste modo, não importuna as pessoas que trabalham ao redor.

11. Elevadores / plataformas

Esta unidade é provida de plataforma elevatória, porém encontra-se paralisada devido à falta de contrato de manutenção.

12. Estrutura e Fundação

A estrutura da unidade é em concreto armado e apresenta patologias como fissuras e trincas.
Não foram identificados pontos de recalque da estrutura.

13. Pisos

O piso interno desta unidade é monolítico (Granilite) e no geral apresenta um bom estado de conservação, constatamos pequenas fissuras em alguns locais.
O piso externo é cimentado e seu estado de conservação é bom.

14. Paredes

Nas áreas secas as paredes são revestidas com pintura acrílica, identificamos trincas dentro de um pequeno depósito e sinais de infiltrações na sala de reuniões, no geral a pintura apresenta bom estado de conservação.

Nas áreas molhadas as paredes são revestidas com cerâmicas esmaltadas e estado de conservação é bom.

O acabamento das paredes externas é feito com textura e o estado de conservação é bom.

.

15. Teto

O teto da unidade é de laje - pré e revestida com pintura na cor branca, não identificamos trincas nem sinais de umidade.

16. Portas internas e externas

As portas internas são de madeira, com batentes também em madeira. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens são bons.

As portas externas são metálicas, com batentes também metálicos. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens são bons.

17. Janelas

As janelas são todas de alumínio identificamos que todas apresentam travas e grades de proteção, o estado de conservação das peças é bom.

18. Mobiliários

A maior parte do mobiliário está em bom estado de conservação, constatado que poucos itens estão deteriorados.

19. Equipamentos de odontologia

A unidade conta com três consultórios completos (cadeira odontológica, cuspideira, equipo clínico, foco e mocho), todos com dois anos de uso e em bom estado de conservação. Dois equipamentos de profilaxia com dois anos de uso e em bom estado de conservação. Dois fotopolimerizadores com dois anos de uso e em bom estado de conservação e um amalgamador com dois anos de uso e em bom estado de conservação.

20. Equipamentos de enfermagem

Equipamentos considerados: balanças antropométricas e pediátricas, negatoscópios, focos clínicos e esfigmomanômetros.

A maior parte das balanças está deteriorada ou com sinais de desgaste, tendo poucas unidades em bom estado de conservação.

A unidade faz uso de aparelhos de pressão de coluna de mercúrio. Apesar de estarem em bom estado, tem seu uso não recomendado pela Organização Mundial de Saúde devido ao risco associado ao uso para trabalhadores, paciente e meio ambiente.

Os negatoscópios avaliados estão em sua maioria em bom estado de conservação, sendo que duas unidades estão deterioradas.

Os focos clínicos avaliados não seguem um padrão tecnológico, tendo metade do parque em bom estado de conservação e metade deteriorada.

21. Câmara de Conservação de Vacinas

Uma unidade com quatro anos de uso e com sinais de desgaste.

22. Detector Fetal

Duas unidades com mais de quatro anos de uso e deterioradas.

Centro de Saúde Maria Goretti

1. *Informações preliminares*

Distrito Sanitário: Nordeste
Endereço: Rua Barreiro Grande, 57 – Bairro Maria Goretti
Telefone: 3277-6676 **Gerente**: Lucy Marçal

Perfil Assistencial

População Adscrita	**13.202**
N° de Profissionais	75
N° atual de ESF	04
Nº futuro de ESF	03
ESM atual	Não
Complementar ESM atual	Não
Nº atual de ESB	02
Nº ACE	07
Coordenação do NASF	Não
Academia da Cidade	Não
Acupuntura	Não

Características do Imóvel
Situação: ( ) Cedido ( ) Alugado (**X**) Próprio
Área: **670 m²**
N° de consultórios: **06**

- Avaliação Situacional das Tecnologias Clínicas



Para 38% dos itens avaliados é recomendada a **CONTINUIDADE**

Para 38% dos itens avaliados é recomendada a **REPOSIÇÃO**

Para 24% dos itens avaliados é recomendada a **INTERVENÇÃO TÉCNICA**

Este Centro de Saúde está localizado em terreno próprio da prefeitura.
Horário de funcionamento – Das 7h ás 19h
Data de inauguração – não divulgado.
A unidade funciona em um edifício térreo e em um único bloco, a acessibilidade externa é boa, no entanto, internamente é um pouco comprometida, devido os corredores serem estreitos.
Este centro de saúde passou por algumas adequações internas em 2004, no entanto apresenta condições precárias.
Recebemos relatos que esta unidade sofre com a aparição de ratos, baratas e outros insetos.



2. *Cobertura*

Na cobertura da unidade tem-se laje pré e telhas tipo canaleta. A descarga das águas pluviais é direcionada diretamente sobre o pátio
O estado de conservação desta cobertura segundo relato é bom.

3. *Áreas externas e acessos*

Não existe cobertura no percurso entre o portão e a entrada da unidade.
O acesso externo se faz de duas formas, um através do portão principal conduzido por uma pequena rampa até a porta da unidade, o outro, através do estacionamento que acontece na lateral da unidade.
O perímetro da unidade é fechado por muros tanto nas laterais quanto na fachada, no entanto o estado de conservação deste é ruim e alambrados na fachada, ambos estão com seu estado de conservação ruim.
Identificamos que o mesmo acesso utilizado pelos usuários também é utilizado para entrada de suprimentos, já a saída dos resíduos é utilizada o acesso lateral estacionamento.

4. *Instalações elétricas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações elétricas é feita pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.
Nesta unidade ocorre esporadicamente falta de energia e a mesma é carente de gerador ou no-breaks, portanto, no caso de falta de energia o posto é 100% comprometido.
Os quadros elétricos são antigos, assim como as instalações elétricas, estes necessitam de modernização. Existem diversos pontos com instalações e tubulações aparentes.
Todos os plugues e tomadas devem ser trocados, para se adequar às exigências da NBR 14.136/2009 (padrão brasileiro).
A iluminação interna é feita por luminárias de sobrepor do tipo fluorescente, estas não são suficientes, portanto, recomenda-se modernização.
A iluminação externa é feita por arandelas distribuídas ao redor do edifício.

5. *Sistemas elétricos*

Nesta unidade identificamos um rack (lógica) e está localizado no corredor de acesso a gerencia. Todos os atendimentos são registrados através de um prontuário eletrônico. O sistema de telefonia conta com duas linhas instaladas na unidade, uma na recepção e uma gerencia.

O sistema de alarme conta com detectores de presença instalados em todos os ambientes internos e sua central está locada na gerencia de forma obstruída conforme mostra a imagem abaixo. A segurança durante o funcionamento da unidade é feita por um funcionário da guarda municipal.
O sistema de detecção e combate a incêndio (detectores de fumaça, sirenes de aviso, iluminação autônoma, hidrantes) é inexistente. A prevenção de combate a incêndios se dá através de extintores.



6. *Instalações hidráulicas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações hidráulicas e limpeza dos reservatórios são feitas pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas quando solicitadas.
Não foi relatada falta de água.
Captação de águas pluviais na área externa não existe, toda água captada pela cobertura é despejada diretamente no pátio.
Além de não atender as normas de recuos mínimos, identificamos uma canaleta que direciona toda água de chuva para uma caixa de captação.

7. Louças, metais e acessórios

Identificamos que esta unidade necessita de modernização das peças relativas a louças e metais, além ocorrerem vazamentos nas torneiras.

As bancadas são de granito e apresentam bom estado de conservação.

8. GLP

O abastecimento de GLP é feito através de botijão de gás que fica instalado dentro da cozinha ao lado do fogão, inclusive os reservas.

9. Instalações de ar condicionado e exaustão

Não existe sistema de condicionamento de ar ou exaustão.

10. Instalações de gases medicinais

Não existe rede para os gases medicinais, sendo que o consumo de oxigênio é feito através de fluxômetros conectados diretamente a um cilindro localizado na sala de coleta. O fornecimento do cilindro é feito pela empresa Oximil.

O ar comprimido utilizado na unidade vem de compressor da marca “Schulz” a óleo e a utilização do mesmo está limitada à odontologia.
O abrigo do compressor possui isolamento acústico.

11. Elevadores / plataformas

Não existem elevadores ou plataformas.

12. Estrutura e Fundação

A estrutura da unidade é em concreto armado e não apresenta patologias visíveis.
Não foram identificados pontos de recalque da estrutura.

13. Pisos

O piso interno desta unidade é todo em granilite e não possui uma boa característica, tem-se a impressão que o mesmo está encardido. A sugestão é providenciar uma raspagem e aplicar uma resina impermeabilizante.
O piso externo é feito em granilite de forma rústica (bruta), isto de certa forma trás segurança aos usuários. O estado de conservação é bom.

14. Paredes

Nas áreas secas as paredes são revestidas com pintura, estas possuem péssimo estado de conservação. Identificamos trincas e pontos de infiltrações.
Nas áreas úmidas o acabamento é feito por cerâmicas esmaltadas e necessita de modernização.
Na área externa o acabamento é em pintura e necessita de manutenção.

15. Teto

O teto da unidade é de laje revestida com pintura na cor branca, e não apresenta bom estado de conservação.

16. Portas internas e externas

As portas internas são de madeira, com batentes também em madeira. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens são ruins.

As portas externas são metálicas, com batentes também metálicos. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens são ruis.

17. Janelas

As janelas de modo geral são todas metálicas (ferro), algumas unidades apresentam comprometimento nas travas e o estado de conservação das peças é ruim.

18. Mobiliários

A maior parte do mobiliário está deteriorada ou com sinais de desgaste e em geral é antiga; dos itens avaliados apenas poucos apresentavam bom estado de conservação.



19. Equipamentos de odontologia

A unidade conta com três consultórios completos (cadeira odontológica, cuspideira, equipo clínico, foco e mocho), todos com dois anos de uso e em bom estado de conservação. Dois equipamentos de profilaxia, sendo um com dois anos de uso e em bom estado de conservação e outro com quatro anos de uso e deteriorado. Um amalgamador com oito anos de uso e deteriorado. Dois fotopolimerizadores, sendo um com quatro anos de uso e com sinais de desgaste e outro com seis anos de uso e deteriorado.

20. Equipamentos de enfermagem

Equipamentos considerados: balanças antropométricas e pediátricas, negatoscópios, focos clínicos e esfigmomanômetros.

A maior parte das balanças é antiga e está deteriorada ou com sinais de desgaste, tendo poucas unidades em bom estado de conservação.

A unidade faz uso de aparelhos de pressão de coluna de mercúrio. Apesar de estarem em bom estado, tem seu uso não recomendado pela Organização Mundial de Saúde devido ao risco associado ao uso para trabalhadores, paciente e meio ambiente.
A maior parte dos negatoscópios avaliados é antiga e estão deteriorados, poucas unidades estão em bom estado de conservação.
Um foco clínico avaliado antigo e com sinais de desgaste.

21. Câmara de Conservação de Vacinas

Uma unidade com dois anos de uso e em bom estado de conservação.

22. Detector Fetal

Uma unidade com cinco anos de uso e deteriorada.

Centro de Saúde Goiânia

1. *Informações preliminares*

Distrito Sanitário: Nordeste
Endereço: Rua Lucimara Marques, 677 – Bairro Goiânia
Telefone: 3277-6653 **Gerente**: Cleide S. Pereira

Perfil Assistencial

População Adscrita	**26.794**
N° de Profissionais	95
N° atual de ESF	06
Nº futuro de ESF	06
ESM atual	Não
Complementar ESM atual	Não
Nº atual de ESB	02
Nº ACE	08
Coordenação do NASF	Não
Academia da Cidade	Não
Acupuntura	Não

Características do Imóvel
Situação: ( ) Cedido ( ) Alugado (**X**) Próprio
Área: **1.160 m²**
N° de consultórios: **12**

- Avaliação Situacional das Tecnologias Clínicas



Para 62% dos itens avaliados é recomendada a **CONTINUIDADE**

Para 22% dos itens avaliados é recomendada a **REPOSIÇÃO**

Para 16% dos itens avaliados é recomendada a **INTERVENÇÃO TÉCNICA**

Este Centro de Saúde está localizado em terreno próprio da prefeitura.
Horário de funcionamento – Das 7h ás 19h.
Data de inauguração – 2008.
A unidade funciona em um edifício de dois pavimentos e em um único bloco, a acessibilidade tanto interna quanto externa é boa. Identificamos que este centro de saúde possui piso tátil para deficientes visuais.
Este centro de saúde passou segundo relato foi inaugura em 2008.

2. *Cobertura*

Na cobertura da unidade tem-se laje - pré e telhas onduladas de fibrocimento. Toda água chuva capitada pelo telhado na entrada principal é direcionada através de condutores até as caixas de captação. Identificamos que nos fundos toda água de chuva é descartada diretamente no pátio.
O estado de conservação desta cobertura é bom.

3. *Áreas externas e acessos*

Não existe cobertura no percurso entre o portão e a entrada do posto de saúde, inclusive identificamos que em dias chuvosos a dispensação de medicamentos fica prejudicada uma vez que o guichê fica voltado para o lado externo da unidade.
O piso externo é do tipo blocos intertravado e o estado de conservação é muito bom, inclusive identificamos piso tátil que inicia no passeio e finaliza no balcão da recepção.
O perímetro da unidade é fechado por muros e grades na fachada, as grades possuem um bom estado de conservação, já os muros apresentam um estado de conservação ruim, identificamos sinais de vandalismo.
Esta unidade oferece dois acessos o principal que atende aos usuários e o lateral que dá acesso ao estacionamento. Identificamos que o acesso principal é utilizado também para entrada de suprimentos da farmácia. A saída de resíduos é feita pelo estacionamento.
Internamente esta unidade possui escadas e plataforma elevatória para a circulação entre os andares.

4. *Instalações elétricas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações elétricas é feita pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.

Nesta unidade ocorre esporadicamente falta de energia e identificamos que não consta a utilização de gerador ou no-breaks, portanto, no caso de falta de energia o posto é 100% comprometido.

Os quadros elétricos são adequados e apresentam um bom estado de conservação. Observamos ao circular internamente que existem alguns pontos com instalações e tubulações aparentes.

Todos os plugues e tomadas devem ser trocados, para se adequar às exigências da NBR 14.136/2009 (padrão brasileiro).

A iluminação interna é feita por luminárias de sobrepor do tipo fluorescente as mesmas estão em bom estado de conservação.

A iluminação externa é feita através de arandelas distribuídas ao redor do edifício.

5. *Sistemas elétricos*

Nesta unidade identificamos um rack (lógica) e está localizado num pequeno deposito embaixo da escada. Todos os atendimentos são registrados através de um prontuário eletrônico. O sistema de telefonia conta com três linhas instaladas na unidade, uma na recepção, uma na gerencia e uma na marcação de consultas.

O sistema de detecção e combate a incêndio (detectores de fumaça, sirenes de aviso, iluminação autônoma, hidrantes) é inexistente. A prevenção de combate a incêndios se dá através de extintores, porém constatamos que os mesmos estão vencidos.

O sistema de alarme conta com detectores de presença instalados em todos os ambientes internos e sua central está locada na sala da gerência. A segurança durante o funcionamento da unidade é feita por um funcionário da guarda municipal.

6. *Instalações hidráulicas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações hidráulicas e limpeza dos reservatórios são feitas pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas quando solicitadas.

Não foi relatada falta de água.

Captação de águas pluviais na área externa é feita através de grelhas distribuídas no piso.

Recebemos relatos que em dias de chuvas mais intensas ocorre um pequeno alagamento na área externa próximo ao estacionamento devido a uma tubulação de captação de água do telhado.

7. *Louças, metais e acessórios*

Identificamos que a unidade possui um bom padrão de bancadas e no geral todas seguem um mesmo modelo de granito e estão em bom estado de conservação, notamos também o mesmo exemplo com relação às torneiras, lavatórios e louças sanitárias.
Todas as instalações hidráulicas possuem boa vazão de água.
Chuveiro com boa vazão e bom estado de conservação.

8. *GLP*

O abastecimento de GLP é feito através de um botijão de gás que fica instalado fora da unidade dentro de um abrigo com ventilação adequada. Este abrigo fica contiguo a cozinha.

9. *Instalações de ar condicionado e exaustão*

Não existe sistema de condicionamento de ar ou exaustão.

10. Instalações de gases medicinais

Não existe rede para os gases medicinais, sendo que o consumo de oxigênio é feito através de fluxômetros conectados diretamente ao cilindro, este fica na observação. O fornecimento do cilindro é feito pela empresa Oximil.

O ar comprimido utilizado na unidade vem de compressor da marca “Schulz” a óleo e a sua utilização está limitada à odontologia.
O abrigo do compressor possui isolamento acústico.

11. Elevadores / plataformas

Esta unidade possui plataforma elevatória.

12. Estrutura e Fundação

A estrutura da unidade é em concreto armado e apresenta patologias visíveis, fissuras e trincas. Parte das trincas pode ter sido causada por recalque da estrutura.

13. Pisos

O piso interno desta unidade é todo em granilite e possui uma extensa trinca no corredor do térreo, no geral possui um bom estado de conservação. Este mesmo piso é possui sinalização tátil.
O piso externo é feito de blocos intertravados e seu estado de conservação é bom.



14. Paredes

Nas áreas secas as paredes são revestidas com meia barra em cerâmica, o restante em pintura acrílica. Identificamos alguns ambientes com trincas como os consultórios dois, três e quatro e sinais de umidade no rodapé da sala de vacina, portanto, necessita de manutenção.
Nas áreas úmidas a parede é revestida de cerâmica esmaltada e apresenta um bom estado de conservação.
Na área externa as paredes são revestidas com cerâmica 10x10 e seu estado de conservação é bom.

.

15. Teto

O teto da unidade é de laje revestida com pintura na cor branca, observamos que seu estado de conservação é bom.

16. Portas internas e externas

As portas internas são de madeira, com batentes também em madeira. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens são bons.

As portas externas são metálicas, com batentes também metálicos. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens são bons.

17. Janelas

As janelas de modo geral são todas metálicas e dispõem de travas. No geral e o estado de conservação das peças é bom, recebemos relatos que ocorrem vazamentos na janela da vacina

18. Mobiliários

A maior parte do mobiliário está em bom estado de conservação, dos itens avaliados poucos apresentavam sinais de desgaste ou deterioração.

19. Equipamentos de odontologia

A unidade conta com três consultórios completos (cadeira odontológica, cuspideira, equipo clínico, foco e mocho), todos com dois anos de uso e em bom estado de conservação. Dois equipamentos de profilaxia, sendo um com dois anos de uso e outro com cinco anos de uso, ambos em bom estado de conservação. Dois fotopolimerizadores, sendo um com dois anos de uso e em bom estado de conservação e outro com seis anos de uso e deteriorado.

20. Equipamentos de enfermagem

Equipamentos considerados: balanças antropométricas e pediátricas, negatoscópios, focos clínicos e esfigmomanômetros.

A maior parte das balanças é nova e estão em bom estado de conservação, poucas unidades avaliadas estavam deterioradas ou sinais de desgaste.

A unidade faz uso de aparelhos de pressão de coluna de mercúrio. Apesar de estarem em bom estado, tem seu uso não recomendado pela Organização Mundial de Saúde devido ao risco associado ao uso para trabalhadores, paciente e meio ambiente.

O negatoscópio avaliado é antigo e está deteriorado.

Os focos clínicos avaliados estão na maioria em bom estado de conservação, apenas uma unidade apresenta deterioração.

21. Câmara de Conservação de Vacinas

Uma unidade com três anos de uso e em bom estado de conservação.

Centro de Saúde Jardim Vitória (Marcelo Pontal Gomes)

1. *Informações preliminares*

Distrito Sanitário: Nordeste
Endereço: Rua Branca, 15 – Bairro Jardim Vitória
Telefone: 3277-7474 **Gerente**: Alice Maria V. Macedo

Perfil Assistencial

População Adscrita	**6.224**
N° de Profissionais	64
N° atual de ESF	03
Nº futuro de ESF	03
ESM atual	Não
Complementar ESM atual	Não
Nº atual de ESB	01
Nº ACE	07
Coordenação do NASF	Não
Academia da Cidade	Não
Acupuntura	Não

Características do Imóvel
Situação: ( ) Cedido ( ) Alugado (**X**) Próprio
Área: **2.130 m²**
N° de consultórios: **07**

- Avaliação Situacional das Tecnologias Clínicas



Para 43% dos itens avaliados é recomendada a **CONTINUIDADE**

Para 14% dos itens avaliados é recomendada a **REPOSIÇÃO**

Para 43% dos itens avaliados é recomendada a **INTERVENÇÃO TÉCNICA**

Este Centro de Saúde está localizado em terreno próprio da prefeitura.
Horário de funcionamento – Das 7h ás 17h.
Data de inauguração – 2007.
A unidade funciona em um edifício com dois pavimentos e apenas um bloco, a acessibilidade é boa tanto externa quanto interna. O pavimento superior é utilizado somente pela área administrativa, portanto não há acesso de usuários.

2. *Cobertura*

A cobertura da unidade tem-se laje pré e telhas onduladas do tipo fibrocimento. A descarga das águas pluviais é realizada de duas formas, na fachada principal se da através de condutores e nas laterais é direcionada sobre o pátio.
Não existe cobertura no percurso entre o portão e a entrada da unidade.
Aparentemente o estado de conservação desta cobertura é bom, não recebemos relatos sobre possíveis vazamentos.

3. *Áreas externas e acessos*

Esta unidade possui dois acessos, o principal onde é utilizado por usuários e também para entrada de suprimentos. O segundo acesso é feito pelo estacionamento este também é utilizado para saída de resíduos.
O piso externo é cimentado e o estado de conservação deste é bom.
O perímetro da unidade é fechado por muros e estão com o estado de conservação ruim, devido grandes atos de vandalismo.
Internamente o acesso ao pavimento superior se da através de escada.



4. *Instalações elétricas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações elétricas é feita pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.

Não ocorre falta de energia nesta unidade, não consta a utilização de gerador ou no-breaks, portanto, no caso de falta de energia o posto é 100% comprometido.

Os quadros elétricos estão adequados e apresentam bom estado de conservação. Existem alguns pontos com instalações / tubulações aparentes.

Todos os plugues e tomadas devem ser trocados, para se adequar às exigências da NBR 14.136/2009 (padrão brasileiro).

A iluminação interna é feita por luminárias de sobrepor do tipo fluorescente as mesmas estão em bom estado de conservação.

A iluminação externa é feita através de postes e arandelas distribuídas nas laterais do edifício.

5. *Sistemas elétricos*

Nesta unidade localizamos um rack (lógica) e está instalado na gerência. Todos os atendimentos são registrados através de um prontuário eletrônico. O sistema de telefonia conta com duas linhas instaladas na unidade, uma na recepção e outra na administração.

O sistema de detecção e combate a incêndio (detectores de fumaça, sirenes de aviso, iluminação autônoma, hidrantes) é inexistente. A prevenção de combate a incêndios se dá através de extintores, estes estão dentro do prazo de validade.
O sistema de alarme conta com detectores de presença instalados em todos os ambientes internos e sua central está locada na gerencia. A segurança durante o funcionamento da unidade é feita por um funcionário da guarda municipal.

6. *Instalações hidráulicas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações hidráulicas e limpeza dos reservatórios são feitas pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas quando solicitadas.
Não foi relatada falta de água.
Captação de águas pluviais na área externa não existe, toda água captada pela cobertura é despejada diretamente no pátio e escoam até grelhas distribuídas no piso.
Recebemos relatos referentes a mau cheiro proveniente do esgoto da sala de higienização.

7. *Louças, metais e acessórios*

Esta unidade apresenta um bom padrão de louças, metais e bancadas no geral as peças oferecem um bom estado de conservação.
Localizamos o chuveiro, o mesmo possui boa vazão e o estado de conservação é bom.

8. *GLP*

O abastecimento de GLP é feito através de botijão de gás que fica instalado em abrigo externo com ventilação permanente.

9. *Instalações de ar condicionado e exaustão*

Não existe sistema de condicionamento de ar ou exaustão.

10. *Instalações de gases medicinais*

Não existe rede para os gases medicinais, sendo que o consumo de oxigênio é feito através de fluxômetros conectados diretamente ao cilindro localizado na sala de observação. O fornecimento do cilindro é feito pela empresa Oximil.

O ar comprimido utilizado na unidade vem de compressor da marca “Schulz” a óleo, a utilização está limitada à odontologia.
O abrigo do compressor é externo e possui isolamento acústico.

11. Elevadores / plataformas

Não existem elevadores ou plataformas.

12. Estrutura e Fundação

A estrutura da unidade é em concreto armado e apresenta patologias visíveis, fissuras e trincas, Aparentemente a unidade sofre com recalque da estrutura.

13. Pisos

O piso interno desta unidade é todo em granilite (monolítico) e no geral possui um bom estado de conservação. Identificamos pegadas de cachorro que ficou retratado no piso da recepção, provavelmente o mesmo circulou no momento da execução.
O piso externo é de bloco intertravado e seu estado de conservação é bom.

14. Paredes

Nas áreas secas as paredes são revestidas com pintura e barra lisa e no geral apresenta bom estado de conservação. Identificamos um ponto bastante critico de infiltração na odontologia (escovário). Identificamos trincas na sala da gerência entre a alvenaria e a viga.



15. Teto

O teto da unidade é de laje revestida com pintura na cor branca, na sala de curativos encontramos trincas, sugerimos que a mesma seja acompanhada por um profissional. No geral o estado de conservação é bom.



16. Portas internas e externas

As portas internas são de madeira, com batentes também em madeira. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens são bons, no entanto, algumas peças necessitam de manutenções.

As portas externas são metálicas especificamente de alumínio, com batentes também metálicos. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens são bons.

17. Janelas

As janelas de modo geral são todas em alumínio e oferecem travas e grades de proteção, o estado de conservação das peças é bom.

Identificamos um vidro quebrado na cozinha.

18. Mobiliários

A maior parte do mobiliário está em bom estado de conservação, foram encontrados poucos itens deteriorados.

19. Equipamentos de odontologia

A unidade conta com três consultórios completos (cadeira odontológica, cuspideira, equipo clínico, foco e mocho), todos com dois anos de uso e em bom estado de conservação. Dois equipamentos de profilaxia, ambos com dois anos de uso e em bom estado de conservação. Dois fotopolimerizadores, ambos com dois anos de uso e em bom estado de conservação e um fotopolimerizador com dois anos de uso e em bom estado de conservação.

20. Equipamentos de enfermagem

Equipamentos considerados: balanças antropométricas e pediátricas, negatoscópios, focos clínicos e esfigmomanômetros.

Todas as balanças avaliadas estão em bom estado de conservação.

A unidade faz uso de aparelhos de pressão de coluna de mercúrio. Apesar de estarem em bom estado, tem seu uso não recomendado pela Organização Mundial de Saúde devido ao risco associado ao uso para trabalhadores, paciente e meio ambiente.

Os negatoscópios avaliados estão todos em bom estado de conservação.

Os focos clínicos avaliados estão deteriorados ou com sinais de desgaste e possuem mais de quatro anos de uso.



21. Câmara de Conservação de Vacinas

Uma unidade com dois anos de uso e em bom estado de conservação.

22. Detector Fetal

Uma unidade antiga e deteriorada.

Centro de Saúde Vila Maria

1. *Informações preliminares*

Distrito Sanitário: Nordeste
Endereço: Avenida dos Sociais, 305 – Bairro Jardim Vitória
Telefone: 3277-7936 **Gerente**: José Antônio Calixto

Perfil Assistencial

População Adscrita	**9.824**
N° de Profissionais	57
N° atual de ESF	03
Nº futuro de ESF	03
ESM atual	Não
Complementar ESM atual	Não
Nº atual de ESB	02
Nº ACE	05
Coordenação do NASF	Não
Academia da Cidade	Não
Acupuntura	Não

Características do Imóvel
Situação: ( ) Cedido ( ) Alugado (**X**) Próprio
Área: **830 m²**
N° de consultórios: **09**



- Avaliação Situacional das Tecnologias Clínicas



Para 46% dos itens avaliados é recomendada a **CONTINUIDADE**

Para 32% dos itens avaliados é recomendada a **REPOSIÇÃO**

Para 22% dos itens avaliados é recomendada a **INTERVENÇÃO TÉCNICA**

Este Centro de Saúde está localizado em terreno próprio da prefeitura.
Horário de funcionamento – Das 7h ás 18h.
Data de inauguração – 2008.
A unidade funciona em um edifício com dois pavimentos e um único bloco.
O acesso à unidade é bom tanto externo quanto interno, não identificamos obstáculos relevantes que comprometam a circulação.

2. *Cobertura*

A cobertura da unidade tem-se laje pré e telhas cerâmicas. As descargas das águas pluviais são realizadas diretamente sobre o pátio.
Não identificamos cobertura no percurso entre o portão e a entrada da unidade.
Aparentemente o estado de conservação desta cobertura é bom, não observamos pontos de umidade ou infiltrações proveniente da cobertura.

3. *Áreas externas e acessos*

A unidade possui três acessos, o principal que possui uma pequena rampa e é utilizado por usuários, o lateral que do acesso ao estacionamento e nos fundos da unidade encontra-se o terceiro acesso que é utilizado para entrada de suprimentos e saída de resíduos.
O perímetro da unidade é fechado por muros nas laterais e também na fachada. O trecho de muro voltado para a calçada está degradado devido a ações de vândalos.

4. *Instalações elétricas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações elétricas é feita pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.

Não ocorre falta de energia nesta unidade, não consta a utilização de gerador ou no-breaks, portanto, no caso de falta de energia o posto é 100% comprometido.

Os quadros elétricos foram modernizados e apresentam um bom estado de conservação, porém, não identificamos o sistema de segurança realizado através de DRs.

Internamente nesta unidade é possível observar alguns ambientes com tubulações aparentes. Todos os plugues e tomadas devem ser trocados, para se adequar às exigências da NBR 14.136/2009 (padrão brasileiro).

A iluminação interna é feita por luminárias de sobrepor do tipo fluorescente as mesmas estão em bom estado de conservação.

A iluminação externa é feita por arandelas e lâmpadas econômicas.

5. *Sistemas elétricos*

Nesta unidade localizamos um rack (lógica) e está instalado na sala da administração. Todos os atendimentos são registrados através de um prontuário eletrônico. O sistema de telefonia conta com três linhas instaladas na unidade, uma na recepção, uma na gerencia e uma na sala de administração.

O sistema de detecção e combate a incêndio (detectores de fumaça, sirenes de aviso, iluminação autônoma, hidrantes) é inexistente. A prevenção de combate a incêndios se dá através de extintores.
O sistema de alarme conta com detectores de presença instalados em todos os ambientes internos e sua central está locada na sala da administração. A segurança durante o funcionamento da unidade é feita por um funcionário da guarda municipal.

6. *Instalações hidráulicas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações hidráulicas e limpeza dos reservatórios são feitas pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas quando solicitadas.
Não foi relatada falta de água.
Captação de águas pluviais na área externa não existe, toda água captada pela cobertura é despejada diretamente no pátio.

7. *Louças, metais e acessórios*

Esta unidade apresenta um bom padrão de louças, metais e bancadas no geral as peças oferecem um bom estado de conservação.
Localizamos os chuveiros, os mesmos possuem boa vazão e o estado de conservação é bom.

8. GLP

O abastecimento de GLP é feito através de botijão de gás que fica instalado de forma inadequada ao lado do fogão dentro da cozinha.
Identificamos os botijões reservas dentro de um vestiário.

9. Instalações de ar condicionado e exaustão

Não existe sistema de condicionamento de ar ou exaustão.

10. Instalações de gases medicinais

Não existe rede para os gases medicinais, sendo que o consumo de oxigênio é feito através de fluxômetros conectados diretamente a um cilindro localizado na sala de observação. O fornecimento do cilindro é feito pela empresa Oximil.

O ar comprimido utilizado na unidade vem de compressor de marca “Schulz” a óleo, sua utilização está limitada à odontologia.

O abrigo do compressor possui isolamento acústico e o acesso se faz pelo lado externo da unidade.

11. Elevadores / plataformas

Existe plataforma para atender as normas de acessibilidade.

12. Estrutura e Fundação

A estrutura da unidade é em concreto armado e não apresenta trincas nem grandes flechas.
Aparentemente a unidade não sofre com recalque da estrutura.

13. Pisos

O piso interno desta unidade é todo em granilite e possui trincas em diversos pontos da unidade, no geral se apresenta em bom estado.
No piso externo identificamos dois padrões, na rampa de acesso principal utilizada pelos usuários o piso é cimentado já no estacionamento o piso é de bloco intertravado, no geral o estado de conservação é bom.



14. Paredes

Nas áreas secas as paredes são revestidas barras cerâmicas com complemento em pintura acrílica, no geral apresentam bom estado de conservação.
Identificamos trincas na sala de utilidades e sinais de infiltrações no rodapé da farmácia e coleta.
Nas áreas molhadas o revestimento é todo feito e cerâmica branca.
As paredes externas possuem acabamento cerâmico, estas apresentam um bom estado de conservação.



15. Teto

O teto da unidade é de laje revestida com pintura na cor branca não identificamos patologias visíveis, no geral o estado de conservação é bom.

16. Portas internas e externas

As portas internas são de madeira, com batentes também em madeira. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens é bom.

As portas externas são metálicas especificamente de ferro, com batentes também de ferro. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens são bons.

17. Janelas

As janelas são todas de alumínio e possuem travas e grades de proteção.
Algumas janelas apresentam pontos de entrada de água.

18. Mobiliários

A unidade conta com um parque muito variado, tendo em parte itens em bom estado de conservação e itens muito deteriorados. Esta situação não acontece com mesas, armários e cadeiras, que em sua maioria estão deterioradas.

19. Equipamentos de odontologia

Avaliados três consultórios completos (cadeira odontológica, cuspideira, equipo clínico, foco e mocho), todos com menos de dois anos de uso e em bom estado de conservação. Dois equipamentos de profilaxia, um com dois e outro com seis anos de uso, ambos em bom estado de conservação. Dois fotopolimerizadores, ambos com dois anos de uso e em bom estado de conservação e um amalgamador com seis anos de uso e deteriorado.

20. Equipamentos de enfermagem

Equipamentos considerados: balanças antropométricas e pediátricas, negatoscópios, focos clínicos e esfigmomanômetros.

As balanças em geral são novas e apresentam bom estado de conservação, tendo poucos itens deteriorados.

A unidade faz uso de aparelhos de pressão de coluna de mercúrio. Apesar de estarem em bom estado, tem seu uso não recomendado pela Organização Mundial de Saúde devido ao risco associado ao uso para trabalhadores, paciente e meio ambiente.

Os negatoscópios estão em sua maioria deteriorados, tendo poucos itens em bom estado de conservação.

Os focos clínicos avaliados estão em bom estado de conservação.





21. Câmara de Conservação de Vacinas

Uma unidade com dois anos de uso e em bom estado de conservação.

22. Detector Fetal

Duas unidades com mais de cinco anos de uso e em bom estado de conservação.

DETECTOR FETAL
MD 1000
MICROEM

GEL CONDUTOR
DETECTOR FETAL
MD 1000
MICROEM

Centro de Saúde Cachoeirinha

1. *Informações preliminares*

Distrito Sanitário: Nordeste
Endereço: Rua Borborema, 1325 – Bairro Cachoeirinha
Telefone: 3277-6006 **Gerente**: Bernadette do Prado

Perfil Assistencial

População Adscrita	**14.654**
N° de Profissionais	61
N° atual de ESF	03
Nº futuro de ESF	04
ESM atual	Não
Complementar ESM atual	Não
Nº atual de ESB	01
Nº ACE	10
Coordenação do NASF	Não
Academia da Cidade	Não
Acupuntura	Não

Características do Imóvel
Situação: ( ) Cedido ( ) Alugado (**X**) Próprio
Área: **1.770 m²**
N° de consultórios: **11**

- Avaliação Situacional das Tecnologias Clínicas



Para 20% dos itens avaliados é recomendada a **CONTINUIDADE**

Para 55% dos itens avaliados é recomendada a **REPOSIÇÃO**

Para 25% dos itens avaliados é recomendada a **INTERVENÇÃO TÉCNICA**

Este Centro de Saúde está localizado em terreno próprio da prefeitura.
Horário de funcionamento – Das 7h ás 19h.
Data de inauguração – 2008.
A unidade funciona em um edifício térreo de bloco único.
O acesso à unidade é bom tanto externo quanto interno não identificamos obstáculos relevantes que comprometam a circulação.
Este centro de saúde passou por algumas adequações internas entre 2008.

2. *Cobertura*

A cobertura da unidade tem-se laje - pré e telhas cerâmicas do tipo francesas. A descarga das águas pluviais é realizada diretamente sobre o pátio.
Não identificamos cobertura no percurso entre o portão e a entrada da unidade.
Aparentemente o estado de conservação desta cobertura é bom.

3. *Áreas externas e acessos*

O piso externo apresenta dois tipos de revestimentos, intertravado e cimentado, ambos apresentam um bom estado de conservação.
O perímetro da unidade é fechado por muros nas laterais e grades na fachada, ambas possuem um bom estado de conservação.
O acesso de pacientes é feito por um único portão, identificamos outros acessos para entrada de suprimentos e saída de lixo.

4. *Instalações elétricas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações elétricas é feita pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.

Não ocorre falta de energia nesta unidade, não consta a utilização de gerador ou no-breaks, portanto, no caso de falta de energia o posto é 100% comprometido.

Os quadros elétricos foram modernizados e adequados. Todos os plugues e tomadas devem ser trocados, para se adequar às exigências da NBR 14.136/2009 (padrão brasileiro).

A iluminação interna é feita por luminárias de sobrepor do tipo fluorescente as mesmas estão em bom estado de conservação.

A iluminação externa é feita por arandelas distribuídas ao redor do edifício.

5. *Sistemas elétricos*

Nesta unidade localizamos um rack (lógica) e está instalado na sala da administração. Todos os atendimentos são registrados através de um prontuário eletrônico. O sistema de telefonia conta com três linhas instaladas na unidade, uma na recepção, uma na gerencia e uma na administração.

O sistema de detecção e combate a incêndio (detectores de fumaça, sirenes de aviso, iluminação autônoma, hidrantes) é inexistente. A prevenção de combate a incêndios se dá através de extintores.
O sistema de alarme conta com detectores de presença instalados em todos os ambientes internos e sua central está locada na administração. A segurança durante o funcionamento da unidade é feita por um funcionário da guarda municipal.

6. *Instalações hidráulicas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações hidráulicas e limpeza dos reservatórios são feitas pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas quando solicitadas.
Não foi relatada falta de água.
Não existe captação de águas pluviais na área externa, toda água captada pela cobertura é despejada diretamente no pátio e escoada até grelhas de captação.

7. *Louças, metais e acessórios*

Esta unidade apresenta um bom padrão de louças, metais e bancadas no geral as peças oferecem um bom estado de conservação.
Localizamos o chuveiro, o mesmo possui boa vazão e o estado de conservação é bom. Percebemos que um dos sanitários é utilizado como vestiário.



8. GLP

O abastecimento de GLP é feito através de botijão de gás, este fica instalado ao lado do fogão dentro da cozinha.

9. Instalações de ar condicionado e exaustão

Não existe sistema de condicionamento de ar ou exaustão.

10. Instalações de gases medicinais

Não existe rede para os gases medicinais, sendo que o consumo de oxigênio é feito através de fluxômetros conectados diretamente a um cilindro localizado na sala de observação. O fornecimento do cilindro é feito pela empresa Oximil.

Localizamos dois equipamentos compressores, no entanto, somente um está em uso. Este equipamento é de marca “Schulz” a óleo e sua utilização é limitada à odontologia.
O abrigo do compressor fica localizado do lado externo da unidade e possui isolamento acústico,

11. Elevadores / plataformas

Não existem plataformas ou elevadores.

12. Estrutura e Fundação

A estrutura da unidade é em concreto armado e apresenta pequenas fissuras.
Aparentemente a unidade não sofre com recalque da estrutura.

13. Pisos

O piso interno desta unidade é todo em granilite inclusive os rodapés, ambos apresentam um bom estado de conservação.

O piso externo é todo de bloco intertravado inclusive no estacionamento, no geral oferece um bom estado.

14. Paredes

Nas áreas secas as paredes são revestidas com barra cerâmicas e complemento com pintura, observamos que no geral apresenta bom estado de conservação.
Nas áreas úmidas o revestimento é feito todo cerâmica branca. No vestiário feminino identificamos trincas.
As paredes externas são revestidas com cerâmica 10x10 e oferecem bom estado de conservação.



15. Teto

O teto da unidade é de laje revestida com pintura na cor branca, identificamos um ponto com trinca na circulação (corredor).

16. Portas internas e externas

As portas internas são de madeira, com batentes também em madeira. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens são bons.

Identificamos alguns batentes com sinais de ataques de cupins, neste caso recomendamos que fosse realizada descupinização na unidade a fim de evitar infestações.

.

As portas externas são metálicas especificamente de ferro, com batentes também em ferro. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens são bons, não identificamos problemas.



17. Janelas

As janelas são de alumínio e todas possuem travas grades de proteção, entretanto, fomos informados que algumas peças apresentam dificuldade no fechamento. Não foram relatados problemas com entrada de água de chuva.

18. Mobiliários

A unidade possui um parque muito variado, tendo itens em bom estado de conservação e itens deteriorados. A maior parte dos mobiliários apresenta oxidação excessiva e deterioração, estes não apresentam condições ideais para uso.

19. Equipamentos de odontologia

A unidade conta com três consultórios completos (cadeira odontológica, cuspideira, equipo clínico, foco e mocho), todos com menos de dois anos de uso e em bom estado de conservação. Um equipamento de profilaxia com seis anos de uso e com sinais de desgaste e dois fotopolimerizadores, sendo um com dois anos de uso em bom estado de conservação e outro com mais de oito anos de uso e deteriorado. Um amalgamador com oito anos de uso e deteriorado.

20. Equipamentos de enfermagem

Equipamentos considerados: balanças antropométricas e pediátricas, negatoscópios, focos clínicos e esfigmomanômetros.

As balanças, em sua grande maioria, apresentam muita deterioração, tendo poucas unidades em bom estado de conservação.

A unidade faz uso de aparelhos de pressão de coluna de mercúrio. Apesar de estarem em bom estado, tem seu uso não recomendado pela Organização Mundial de Saúde devido ao risco associado ao uso para trabalhadores, paciente e meio ambiente.

Os negatoscópios estão em sua maioria deteriorados ou com sinais de desgaste.

Os focos clínicos estão na maioria deteriorados ou com sinais de desgaste, apenas uma unidade apresenta bom estado de conservação.

21. Câmara de Conservação de Vacinas

Uma unidade com dois anos de uso e em bom estado de conservação.

22. Detector Fetal

Duas unidades, uma com três e outra com cinco anos de uso e ambas deterioradas.

Centro de Saúde Padre Fernando de Mello

1. *Informações preliminares*

Distrito Sanitário: Nordeste
Endereço: Rua Conceição Vidigal Paulucci, 150 – Bairro Palmares
Telefone: 3277-6072 **Gerente**: Marolina Barroso

Perfil Assistencial

População Adscrita	**17.789**
N° de Profissionais	74
N° atual de ESF	04
Nº futuro de ESF	04
ESM atual	Não
Complementar ESM atual	Não
Nº atual de ESB	02
Nº ACE	09
Coordenação do NASF	Não
Academia da Cidade	Não
Acupuntura	Não

Características do Imóvel
Situação: ( ) Cedido ( ) Alugado (**X**) Próprio
Área: **1.050 m²**
N° de consultórios: **08**

- Avaliação Situacional das Tecnologias Clínicas



Para 27% dos itens avaliados é recomendada a **CONTINUIDADE**

Para 62% dos itens avaliados é recomendada a **REPOSIÇÃO**

Para 11% dos itens avaliados é recomendada a **INTERVENÇÃO TÉCNICA**

Este Centro de Saúde está localizado em terreno próprio da prefeitura.
Horário de funcionamento – Das 7h ás 19h.
Data de inauguração – 1998.
A unidade funciona em um edifício térreo com boa acessibilidade interna e externa, não identificamos obstáculos relevantes que comprometam a circulação.
Esta unidade possui três blocos paralelos, dois encontram-se interligados, porém o ultimo é carente de ligação com cobertura.
Este centro de saúde passou por algumas adequações recentemente e foram contemplados três novos consultórios, sala de zoonose, sala de reunião e pintura geral.

2. *Cobertura*

Não existe cobertura no percurso entre o portão e a entrada principal do centro de saúde.
Na cobertura da unidade tem-se laje - pré e telhas do tipo canaleta (fibrocimento). Toda água de chuva captada pelo telhado é descartada diretamente sobre o pátio externo.
Observamos uma cobertura vinílica sobre a porta principal da unidade e esta serve para abrigar usuários que aguardam atendimento.

3. *Áreas externas e acessos*

O piso externo é cimentado e o estado de conservação deste é bom.
O perímetro da unidade é fechado por muros, observamos que para evitar ações de vandalismo o muro da unidade foi todo estilizado com desenhos do tipo grafite. Externamente este centro de saúde possui característica de escola pública.
O acesso de pacientes, abastecimento da farmácia e saída de resíduos é feito por um único portão.
Recebemos relatos de funcionários sobre um possível afundamento do piso externo.

4. *Instalações elétricas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações elétricas é feita pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.

Não ocorre falta de energia nesta unidade, não consta a utilização de gerador ou no-breaks, portanto, no caso de falta de energia o posto é 100% comprometido.

Os quadros elétricos apresentam organização e bom estado de conservação. Internamente existem tubulações aparente onde demonstram instalações alternativas. Todos os plugues e tomadas devem ser trocados, para se adequar às exigências da NBR 14.136/2009 (padrão brasileiro).

A iluminação interna é feita por luminárias de sobrepor do tipo fluorescente as mesmas estão em bom estado de conservação.

A iluminação externa é feita por postes, porém identificamos que os globos de acabamentos encontram-se danificados.

5. *Sistemas elétricos*

Nesta unidade localizamos um rack (lógica) e está instalado na recepção. Todos os atendimentos são registrados através de um prontuário eletrônico. O sistema de telefonia conta com duas linhas instaladas na unidade, uma na recepção outra na gerencia.

O sistema de detecção e combate a incêndio (detectores de fumaça, sirenes de aviso, iluminação autônoma, hidrantes) é inexistente. A prevenção de combate a incêndios se dá através de extintores.
O sistema de alarme conta com detectores de presença instalados em todos os ambientes internos e sua central está locada na gerencia. A segurança durante o funcionamento da unidade é feita por um funcionário da guarda municipal.

6. *Instalações hidráulicas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações hidráulicas e limpeza dos reservatórios são feitas pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas quando solicitadas.
Não foi relatada falta de água.
Não existe captação de águas pluviais na área externa, toda água captada pela cobertura é despejada diretamente no pátio. Em dias de chuvas mais intensas essa unidade sofre com alagamentos, devido o grande volume de água procedente das coberturas.

7. *Louças, metais e acessórios*

Esta unidade apresenta um bom padrão de louças, metais e bancadas no geral as peças oferecem um bom estado de conservação. Não identificamos vazamentos nas instalações hidráulicas.

8. *GLP*

O abastecimento de GLP é feito através de botijão de gás que fica instalado ao lado do fogão dentro da cozinha.

9. *Instalações de ar condicionado e exaustão*

Não existe sistema de condicionamento de ar ou exaustão.

10. *Instalações de gases medicinais*

Não existe rede para os gases medicinais, sendo que o consumo de oxigênio é feito através de fluxômetros conectados diretamente ao cilindro localizado na sala de observação. O fornecimento do cilindro é feito pela empresa Oximil. Recebemos o relato que a válvula apresenta problemas.

O ar comprimido utilizado na unidade vem de compressor da marca “Wetzel” a óleo, a utilização está limitada à odontologia.
O abrigo do compressor está localizado do lado externo da unidade e possui isolamento acústico,

11. Elevadores / plataformas

Não existem plataformas ou elevadores.

12. Estrutura e Fundação

A estrutura da unidade é em concreto armado e não apresenta trincas ou grandes flechas Aparentemente a unidade não sofre com recalque da estrutura.

13. Pisos

O piso interno desta unidade é todo em granilite e possui trincas em diversos pontos da unidade, no geral apresenta um bom estado de conservação, no entanto, sugerimos uma reparação imediata a fim de evitar maiores danos.
O piso externo é cimentado e apresenta um sinal de afundamento próximo a entrada principal, seu estado de conservação é ruim.



14. Paredes

Nas áreas secas as paredes são revestidas com barra lisa e complemento em pintura acrílica, não identificamos pontos de umidade ou trincas, no entanto, seu estado de conservação é bom.
Nas áreas úmidas o revestimento é todo feito em cerâmica esmaltada branca.
Os acabamentos das paredes externas são feitos com cerâmica 10x20 na fachada e pintura nas laterais.

15. Teto

O teto da unidade é de laje revestida com pintura na cor branca, observamos sinais de trincas na sala de observação, contudo no geral o estado de conservação é bom.

16. Portas internas e externas

As portas internas são de madeira, com batentes também em madeira. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens são bons. Observamos que não existe um padrão único de fechaduras embora apresentem um bom estado de conservação.

As portas externas são metálicas especificamente de ferro, com batentes também em ferro. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens são bons.

17. Janelas

As janelas são metálicas (ferro pintado) e todas possuem travas e grades de proteção. Não foram detectados pontos de entrada de água.

18. Mobiliários

A unidade possui um parque muito variado, tendo itens em bom estado de conservação e itens muito deteriorados. Foi constatado que a maior parte dos itens está deteriorada, somente os mobiliários novos apresentam bom estado de conservação, os itens que foram reformados continuam a apresentar oxidação e deformidades.

19. Equipamentos de odontologia

O consultório odontológico encontra-se em fase final de montagem e os equipamentos não se encontram na unidade.

20. Equipamentos de enfermagem

Equipamentos considerados: balanças antropométricas e pediátricas, negatoscópios, focos clínicos e esfigmomanômetros.

As balanças estão em sua maioria deterioradas, tendo poucas unidades em bom estado de conservação.

A unidade faz uso de aparelhos de pressão de coluna de mercúrio. Apesar de estarem em bom estado, tem seu uso não recomendado pela Organização Mundial de Saúde devido ao risco associado ao uso para trabalhadores, paciente e meio ambiente.

Os negatoscópios estão em sua maioria em bom estado de conservação, apenas uma unidade apresenta deterioração.

Todos os focos avaliados estão deteriorados ou com sinais de desgaste.

21. Câmara de Conservação de Vacinas

Uma unidade com dois anos de uso e em bom estado de conservação.

22. Detector Fetal

Uma unidade com dois anos de uso e em bom estado de conservação.

23. Eletrocardiógrafo

Uma unidade com três anos de uso e em bom estado de conservação.

Centro de Saúde Gentil Gomes

1. *Informações preliminares*

Distrito Sanitário: Nordeste
Endereço: Rua Manoel Passos, 580 – Bairro Santa Cruz
Telefone: 3277-6270 **Gerente**: Alcione Maria Diniz

Perfil Assistencial

População Adscrita	**15.453**
N° de Profissionais	69
N° atual de ESF	04
Nº futuro de ESF	04
ESM atual	Não
Complementar ESM atual	Não
Nº atual de ESB	02
Nº ACE	07
Coordenação do NASF	Não
Academia da Cidade	Não
Acupuntura	Não

Características do Imóvel
Situação: ( ) Cedido ( ) Alugado (**X**) Próprio
Área: **1.225 m²**
N° de consultórios: **11**

- Avaliação Situacional das Tecnologias Clínicas



Para 58% dos itens avaliados é recomendada a **CONTINUIDADE**

Para 38% dos itens avaliados é recomendada a **REPOSIÇÃO**

Para 4% dos itens avaliados é recomendada a **INTERVENÇÃO TÉCNICA**

Este Centro de Saúde está localizado em terreno próprio da prefeitura.
Horário de funcionamento – Das 7h ás 19h.
Data de inauguração – 2008.
A unidade funciona em um edifício térreo com boa acessibilidade interna e externa, no entanto, este imóvel apresenta um desnível interno que é vencido através de escadas o que restringe o acesso a usuários com necessidades especiais.
Este centro de saúde foi inaugurado em 2008, entretanto apresenta graves problemas estruturais e necessita de atenção.

2. *Cobertura*

Não existe cobertura no percurso entre o portão e a entrada principal do centro de saúde, a cobertura que encontramos foi apenas uma pequena marquise a qual oferece apenas proteção a porta da unidade
A cobertura da unidade tem-se laje pré e telhas metálicas. Toda água de chuva captada pelo telhado é descartada diretamente sobre o pátio externo.
Observamos uma cobertura feita em laje que protege os usuários que aguardam os atendimentos da farmácia.

3. *Áreas externas e acessos*

O piso externo é de blocos intertravados e o estado de conservação deste é bom.
O perímetro da unidade é fechado por muros e grades na fachada, observamos que as grades apresentam pontos de corrosão e necessitam de manutenção, no geral apresentam bom estado de conservação.
O acesso de pacientes é feito pela entrada principal, todavia observamos que por este mesmo acesso se faz o abastecimento de suprimentos da farmácia.
A saída de resíduos é realizada pelos fundos do centro de saúde utilizando o portão do estacionamento.

4. *Instalações elétricas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações elétricas é feita pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas.

Não ocorre falta de energia nesta unidade, não consta a utilização de gerador ou no-breaks, portanto, no caso de falta de energia o posto é 100% comprometido.

Os quadros elétricos apresentam organização e bom estado de conservação. Internamente não identificamos a existência de tubulações aparente. Todos os plugues e tomadas devem ser trocados, para se adequar às exigências da NBR 14.136/2009 (padrão brasileiro).

A iluminação interna é feita por luminárias de sobrepor do tipo fluorescente as mesmas estão em bom estado de conservação.

A iluminação externa é feita por arandelas distribuídas nas laterais do edifício e estão em bom estado de conservação

5. *Sistemas elétricos*

Nesta unidade localizamos um rack (lógica) e está instalado na sala de administração. Todos os atendimentos são registrados através de um prontuário eletrônico. O sistema de telefonia conta com três linhas instaladas na unidade, uma na recepção, uma na gerência e uma na administração.

O sistema de detecção e combate a incêndio (detectores de fumaça, sirenes de aviso, hidrantes) é inexistente. A prevenção de combate a incêndios se dá através de extintores. Identificamos iluminações de emergência.
O sistema de alarme conta com detectores de presença instalados em todos os ambientes internos e sua central está locada na gerencia obstruída por um armário. A segurança durante o funcionamento da unidade é feita por um funcionário da guarda municipal.

6. *Instalações hidráulicas*

Assim como em todos os Centros de Saúde do Município, a manutenção das instalações hidráulicas e limpeza dos reservatórios são feitas pela equipe de manutenção da Prefeitura. É importante observar que não existe um planejamento das manutenções, portanto são feitas apenas manutenções corretivas quando solicitadas.
Não foi relatada falta de água.
Captação de águas pluviais na área externa não existe, toda água captada pela cobertura é derramada diretamente sobre o pátio. Em dias de chuvas mais intensas essa unidade sofre com alagamentos em um pequeno jardim interno.

7. *Louças, metais e acessórios*

Esta unidade apresenta um bom padrão de louças, metais e bancadas no geral as peças oferecem um bom estado de conservação. Não identificamos vazamentos nas instalações hidráulicas.

8. *GLP*

O abastecimento de GLP é feito através de botijão de gás que fica instalado em um abrigo externo contiguo a cozinha com ventilação adequada.

9. *Instalações de ar condicionado e exaustão*

Não existe sistema de condicionamento de ar ou exaustão.

10. *Instalações de gases medicinais*

Não existe rede para os gases medicinais, sendo que o consumo de oxigênio é feito através de fluxômetros conectados diretamente aos cilindros localizados na sala de observação. O fornecimento do cilindro é feito pela empresa Oximil.

O ar comprimido utilizado na unidade vem de compressor da marca “Schulz” a óleo, a utilização está limitada à odontologia.
O abrigo do compressor está localizado do lado externo da unidade e possui isolamento acústico.

11. Elevadores / plataformas

Não existem plataformas ou elevadores.

12. Estrutura e Fundação

A estrutura da unidade é em concreto armado e apresenta trincas.
Aparentemente a unidade sofre com recalque da estrutura.



13. Pisos

O piso interno desta unidade é todo em granilite e possui trincas em alguns locais da circulação (corredor), no geral apresenta um bom estado de conservação.
O piso externo apresenta acabamento em blocos intertravados, estes apresentam um bom o estado de conservação.



14. Paredes

Nas áreas secas as paredes são revestidas com barra lisa e complemento em pintura acrílica, identificamos pontos de umidade nos consultórios um e dois e diversas trincas nos corredores, escovário (odontologia) e gerência, o estado de conservação é ruim.
Nas áreas úmidas o revestimento é todo feito em cerâmica esmaltada branca, observamos algumas trincas em um dos sanitários reservados para portadores de necessidades especiais.
Os acabamentos das paredes externas são feitos com cerâmica 20x20 na fachada e nas laterais.




15. Teto

O teto da unidade é de laje revestida com pintura na cor branca, observamos sinais de trincas e infiltrações no consultório de enfermagem e corredor (circulação), contudo no geral o estado de conservação é bom.

16. Portas internas e externas

As portas internas são de madeira, com batentes também em madeira. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens são bons. Identificamos que no geral algumas portas necessitam de manutenção.
As portas externas são metálicas especificamente de ferro, com batentes também em ferro. O estado de conservação das folhas de porta, batentes e ferragens são bons.



17. Janelas

As janelas são de alumínio e todas possuem travas e grades de proteção. Não foram detectados pontos de entrada de água.

18. Mobiliários

A unidade possui vários itens em bom estado de conservação, porém a maior parte do parque está deteriorada, muitos mobiliários passaram por reforma recente, porém esta reforma não eliminou as falhas dos mesmos (oxidação e deformação).



19. Equipamentos de odontologia

A unidade conta com três consultórios completos (cadeira odontológica, cuspideira, equipo clínico, foco e mocho), dois com menos de dois anos de uso e em bom estado de conservação e um com quatro anos de uso e com sinais de desgaste. Um equipamento de profilaxia com dois anos de uso e em bom estado de conservação e dois fotopolimerizadores, ambos com dois anos de uso e em bom estado de conservação.

20. Equipamentos de enfermagem

Equipamentos considerados: balanças antropométricas e pediátricas, negatoscópios, focos clínicos e esfigmomanômetros.

As balanças não seguem um padrão tecnológico, as unidades novas estão em bom estado de conservação, enquanto que as unidades antigas estão deterioradas.
A unidade faz uso de aparelhos de pressão de coluna de mercúrio. Apesar de estarem em bom estado, tem seu uso não recomendado pela Organização Mundial de Saúde devido ao risco associado ao uso para trabalhadores, paciente e meio ambiente.
Os focos clínicos avaliados estão deteriorados.

21. Câmara de Conservação de Vacinas
Uma unidade com dois anos de uso e em bom estado de conservação.